



XAC F

EAV2074602

www.se.com

(en)

Pendant control stations**Assembly**

Follow the mounting instructions (tightening torque, nut orientation, assembly of legend plates and accessories referred to in the product catalogue). Proper assembly is important for correct operation and obtaining the IP rating.

Operations to be carried out during assembly, routine maintenance or part replacement**• Assembly:**

- Follow the assembly steps in sequence (1, 2, 3...).
- Follow the tightening torques shown in the table.
- Utilize all necessary elements (legends, collar, caps, nuts...).

• Routine maintenance:

- Check that the screws (2) on the rear cover are properly tightened to the torque shown in the table.
- Check the condition and tightness of the collar (16).
- Check the condition of the enclosure.
- Check the condition of the control units (buttons, indicators...).

• Part replacement:

- Use only genuine replacement parts listed in the catalogue.
- Follow the tightening torques shown in the table.

Electric wiring

- Electric wiring must be carried out in accordance with all applicable codes and standards
- Confirm the device ratings are appropriate for the application.

(fr)

Boîtes à boutons pendantes**Montage**

Respectez les instructions de montage (couple de serrage, sens d'écrou, montage des supports d'étiquettes accessoires référencés dans le catalogue produit). Un montage correct est essentiel pour un bon fonctionnement et l'obtention du bon degré de protection.

Operations à effectuer lors d'un montage, d'un entretien ou d'une recharge**• Montage:**

- Respectez la séquence des étapes de montage (1, 2, 3...).
- Respectez les couples de serrage indiqués dans le tableau.
- Utilisez tous les éléments nécessaires (étiquettes, collier, bouchons, écrous...).

• Entretien périodique:

- Contrôlez que les vis (2) du capot arrière soient convenablement serrées avec le couple indiqué dans le tableau.
- Contrôlez l'état et le serrage du collier (16).
- Contrôlez l'état de l'enveloppe.
- Contrôlez l'état des organes de commande (boutons, voyants...).

• Recharge

- N'utilisez que les pièces de rechange d'origine répertoriées au catalogue.
- Respectez les couples de serrage indiqués dans le tableau.


Câblage électrique

- Les câblages électriques doivent être effectués conformément aux normes et codes en vigueur.
- Assurez-vous que les caractéristiques électriques de l'équipement sont adaptées à votre application.

mm
in.

1


Screw tightening torque:
Couple de serrage des vis:
 $3 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 0.2$
Unscrew the 6 screws (2)
securing the cover plate (1)
Dévisser le couvercle (1)
par l'intermédiaire des 6 vis (2)



3

XAC F•1•

Connect the earth plate (7)
Raccorder la mise à la terre (7)



1 x 2,5 mm ²	
1 x AWG14	
2 x 1,5 mm ²	
2 x AWG16	

- 7 Earth plate / Platine de terre
8 Cable / Câble
9 Clip / Etrier
10 Screw / Vis

4b


XAC F•5•

Screw tightening torque:
Couple de serrage des vis:
 $2.5 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 0.2$

CABLE GRIP ASSEMBLY FOR Ø22 TO Ø35
MONTAGE SERRE CABLE POUR Ø22 A Ø35

Fit the cable grips (12) and the screws (15)
Monter les serres câbles (12) et les vis (15)

- 12 Cable grip / Serre câbles
15 Screw / Vis
C Cable / Câble



(en) Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.


(fr) Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un personnel qualifié. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

© 2015 Schneider Electric. "All Rights Reserved."


2

Cut off the tip (6)
Couper l'embout (6)

6 Tip
6 Embout



mm	in.	mm	in.
Ø10-13	Ø0.39-0.51	Ø22-26	Ø0.87-1.02
Ø13-16	Ø0.51-0.63	Ø26-29	Ø1.02-1.14
Ø16-19	Ø0.63-0.75	Ø29-32	Ø1.14-1.25
Ø19-22	Ø0.75-0.87	Ø32-35	Ø1.25-1.37




4a

Tightening torque of studs and flanged nuts:
Couple de serrage des goujons et des écrous épaulés:
 $2.5 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 0.2$


XAC F•1•

Fit the studs (11), cable grips (12), washers (13) and flanged nuts (14)
Monter les goujons (11), les serres câbles (12), les rondelles (13) et les écrous épaulés (14)

CABLE GRIP ASSEMBLY FOR Ø10 TO Ø14
MONTAGE SERRE CABLE POUR Ø10 A Ø14




CABLE GRIP ASSEMBLY FOR Ø14 TO Ø22
MONTAGE SERRE CABLE POUR Ø14 A Ø22



- 11 Stud / Goujon
12 Cable grip / Serre câbles
13 Washers / Rondelles
14 Flanged nuts / Ecrous épaulés


5

Fit the collar (16) at the end of the tip
Monter le collier (16) à l'extrémité de l'embout




16 Collar / Collier
XAC F•1•
XAC F•5•

Fit the hanger cables in the triangle clip (17)
Monter les câbles de suspente dans le triangle d'attache (17)



- (*) Not supplied / Non fourni
17 Triangle clip / Triangle d'attache



Printed in

(ru) Подвесные пульты управления

Сборка

Соблюдайте указания по монтажу (момент затяжки, ориентация гайки, установка табличек с обозначениями, выбор принадлежностей, указанных в каталоге изделий). Правильная сборка важна для обеспечения надлежащей работы оборудования и получения класса защиты IP.

Операции, выполняемые при сборке, плановом техническом обслуживании или замене деталей

• Сборка:

- Последовательно выполните этапы сборки (1, 2, 3...).
- Соблюдайте моменты затяжки, приведенные в таблице.
- Используйте все необходимые элементы (таблички, хомут, крышки, гайки и т. д.).

• Плановое техническое обслуживание:

- Проверьте, что винты (2) на задней крышке затянуты с моментом, указанным в таблице.
- Проверьте состояние и плотность прилегания хомута (16).
- Проверьте состояние корпюса.
- Проверьте состояние органов управления (кнопок, индикаторов и т. д.).

• Замена деталей:

- При замене используйте только фирменные детали, указанные в каталоге.
- Соблюдайте моменты затяжки, приведенные в таблице.

Электрическая проводка

- Электропроводку выполняйте в соответствии со всеми примененными нормами и стандартами.
- Убедитесь в том, что класс защиты устройств соответствует условиям их эксплуатации.

(kk)

Аспаны басқару станциялары

Жинау

Жинау нұсқаулықтарын орындаңыз (бекемдеудің айналдыру момента, гайканың бағытталуы, шартты белгілер кестелерін және өнім каталогында көрсетілген керек-жарақтарды жинау). Дұрыс жинау тиісті жұмыс және IP нормасына қол жеткізу үшін маңыза.

Жинау барысында орындалатын операциялар, қунделікті техникалық қызмет көрсету немесе бөлшектерді аудыстыру

• Жинау:

- Жинау кадамдарын ретімен орындаңыз (1, 2, 3...).
- Кестеде көрсетілген бекемдеудің айналдыру моменттерін орындаңыз.
- Барлық қажет элементтерді пайдаланыңыз (шартты белгілер, муфта, қақпактар, гайкалар...).

• Қунделікті техникалық қызмет көрсету:

- Артық қақпакты бурандалардың (2) кестеде көрсетілген айналдыру моментін сәйкес тиісінше бекемделгенін тексеріңіз.
- Муфтаның күй мен бекемдігін тексеріңіз (16).
- Корпустың күйін тексеріңіз.

• Басқару құралдарының күйін тексеріңіз (түймешіктер, индикаторлар...).

• Бөлшектерді аудыстыру:

- Тек каталогта көрсетілген түпнұсқалы бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Кестеде көрсетілген бекемдеудің айналдыру моменттерін орындаңыз.

Электр сымдарын жалғау

- Электр сымдарын жалғау барлық қолданылатын кодекстер мен стандарттарға сәйкес орындалуы тиіс.
- Құрылыштың нормативтері қолданууга жарамды екендігін тексеріңіз.

(ru) Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками. Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за какие-либо последствия эксплуатации этого оборудования.

(kk) Электр жабдықты тек білікті қызметкерлер орнатыу, пайдалануы, қызмет көрсету және техникалық қызмет көрсету керек. Schneider Electric осы материалды пайдаланудан туындаған ешбір салдарларға жауапты болмайды.


© 2015 Schneider Electric. "All Rights Reserved."

mm
in.

1 Момент затяжки винтов:
Буранданы бекемдеудің айналдыру момента: $3 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 0.2$

Вывинтите 6 винтов (2), которыми крепится накладная пластина (1)
Кақпак тақтасы (1) бекітіп тұратын 6 буранданы (2) бұрап алыныз


1 Накладная пластина / Қақпак тақтасы
2 Винт / Буранда
3 Шайба / Шайба
4 Ножка / Тірек
5 Уплотнительное кольцо
Тызыздатыш сақина



3

XAC F••1•

Подсоедините заземляющую пластину (7)
Жерге түйкітау тақтасы (7) жалғаңыз



1 x 2,5 mm ² 1 x AWG14	8
2 x 1,5 mm ² 2 x AWG16	8

7 Заземляющая пластина / Жерге түйкітау тақтасы
8 Кабель / Кабель
9 Зажим / Қысқыш
10 Винт / Буранда

4b


XAC F••5•

Момент затяжки винтов:
Буранданы бекемдеудің айналдыру момента: $2.5 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 0.2$

ЗАЖИМ КАБЕЛЯ В СБОРЕ ДЛЯ ДИАМЕТРА 22–35
Ø22 – Ø35 КАБЕЛЬ ҚЫСҚЫШЫН ЖИНАУ

Установите зажимы кабелей (12) и винты (15)
Кабель қысқыштарын (12) және бурандаларды (15) сәйкестендіріңіз


12 Зажим кабеля / Кабель қысқышы
15 Винт / Буранда
C Кабель / Кабель




2

Отрежьте наконечник (6)
Ұшын (6) қып алыныз

6 Наконечник
6 Ұшы



mm	in.	mm	in.
Ø10-13	Ø0.39-0.51	Ø22-26	Ø0.87-1.02
Ø13-16	Ø0.51-0.63	Ø26-29	Ø1.02-1.14
Ø16-19	Ø0.63-0.75	Ø29-32	Ø1.14-1.25
Ø19-22	Ø0.75-0.87	Ø32-35	Ø1.25-1.37



4a


Момент затяжки шпилек и гаек с буртиком:
Істіктердің және фланецті гайкаларды бекемдеудің айналдыру момента: $2.5 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 0.2$

XAC F••1•


Установите шпильки (11), зажимы кабелей (12), шайбы (13) и гайки с буртиком (14)

Істіктерді (11), кабель қысқыштарын (12), шайбаларды (13) және фланецті гайкаларды (14) сәйкестендіріңіз

ЗАЖИМ КАБЕЛЯ В СБОРЕ ДЛЯ ДИАМЕТРА 10–14
Ø10 – Ø14 КАБЕЛЬ ҚЫСҚЫШЫН ЖИНАУ




ЗАЖИМ КАБЕЛЯ В СБОРЕ ДЛЯ ДИАМЕТРА 14–22
Ø14 – Ø22 КАБЕЛЬ ҚЫСҚЫШЫН ЖИНАУ



11 Шпилька / Істік
12 Зажим кабеля / Кабель қысқышы
13 Шайбы / Шайбалар
14 Гайки с буртиком
Фланецті гайкалар


5

На конец наконечника установите хомут (16)
Муфтаны (16) ұшының шетіне сәйкестендіріп орнатыңыз



6

Установите кабельные подвески в треугольный зажим (17)
Кабельдік аспаны үшбұрыш қысқышқа (17) сәйкестендіріңіз



(*) Не входит в комплект поставки / Жинақта жок
17 Треугольный зажим / Үшбұрыш қысқыш

Authorized supplier in Russia federation /
Уполномоченный поставщик в РФ:
АО «Шнейдер Электрик»
Адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул.
Двинцев, д.12, корп.1
Тел. +7 (495) 777 99 90 Факс +7 (495) 777 99 92

Authorized supplier in republic of Kazakhstan /
Қазақстан Республикасында ресми жеткізуші:
ЖКС «Шнейдер Электрик»
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Достық даң., «Кен Даңа» Бизнес Орталығы, 5-ші қабат.
Тел.: +7 (727) 357 23 57 Факс.: +7(727) 357 24 39

EAC

