


Read Me — ASCII Switch Positions Not Supported in SV 1.0


Overview

	CAUTION
	<p style="text-align: center;">UNPREDICTABLE ASCII OPERATION</p> <p>ASCII switch positions are not supported in Software Version 1.0 (SV 1.0 on the ASP890300 label). Unpredictable ASCII operation will result.</p> <p>Failure to follow this precaution can result in injury or equipment damage.</p>

ASP890300 ASCII switch positions are not supported in Software Version 1.0 (SV1.0 on the ASP890300 label). The mode select positions (identified on the ASP890300 switch label below) that are not supported are:

- P892/Single/ASCII
- P892/Dual/ASCII
- J892/Single/ASCII
- J892/Dual/ASCII

Switch Label




Unpredictable ASCII operation will result if these mode select positions (3-6) are selected.

Future Release

ASCII functionality will be supported in a future software release available on the Modicon Web site <http://www.modicon.com>.

Lisez-moi — Positions du commutateur ASCII non gérées dans la version logicielle 1.0


Vue d'ensemble

	ATTENTION
	<p>Risque de dysfonctionnement ASCII.</p> <p>Les positions du commutateur ASCII ne sont pas gérées dans la version logicielle 1.0 (SV 1.0 sur l'étiquette ASP890300). Risque de dysfonctionnement ASCII.</p> <p>Le non-respect de ces précautions peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.</p>

Les positions du commutateur ASCII ASP890300 ne sont pas gérées dans la version logicielle 1.0 (SV 1.0 sur l'étiquette ASP890300). Les positions de sélection de mode (identifiées sur l'étiquette du commutateur ASP890300 ci-dessous) qui ne sont pas gérées sont les suivantes :

- P892/Single/ASCII
- P892/Dual/ASCII
- J892/Single/ASCII
- J892/Dual/ASCII

Etiquette du commutateur




Un dysfonctionnement de l'opération ASCII risque de se produire si ces positions de sélection de mode (3-6) sont sélectionnées.

Version ultérieure

La fonctionnalité ASCII sera gérée dans une version ultérieure du logiciel qui sera disponible sur le site Modicon <http://www.modicon.com>.

Liesmich — Nicht in SV 1.0 unterstützte ASCII Schalterpositionen


Überblick

	ACHTUNG
	<p>Dies kann zu einem unvorhersehbaren ASCII-Betrieb führen.</p> <p>ASCII-Schalterpositionen werden in der Softwareversion 1.0 (SV 1.0 auf dem ASP890300-Aufkleber) nicht unterstützt. Dies kann zu einem unvorhersehbaren ASCII-Betrieb führen.</p> <p>Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann Körperverletzung oder Materialschaden zur Folge haben!</p>

ASP890300 ASCII-Schalterpositionen werden in der Softwareversion 1.0 (SV1.0 auf dem ASP890300-Aufkleber) nicht unterstützt. Die nicht unterstützten Betriebsart-Auswahlpositionen (gekennzeichnet auf der ASP890300 Schalterbeschriftung unten) lauten:

- P892/Single/ASCII
- P892/Dual/ASCII
- J892/Single/ASCII
- J892/Dual/ASCII

Schalterbeschriftung




Wenn diese Betriebsart-Auswahlpositionen (3-6) ausgewählt werden, kann dies zu einem unvorhersehbaren ASCII-Betrieb führen.

Zukünftige Softwareversion

Die ASCII-Funktionalität wird in einer zukünftigen Softwareversion unterstützt, die auf der Modicon-Webseite unter <http://www.modicon.com> verfügbar sein wird.

Léame - No se admiten las posiciones del conmutador ASCII en SV 1.0


Vista general

	AVISO
	<p>Puede causarse un funcionamiento impredecible de ASCII.</p> <p>En la versión 1.0 del software (SV 1.0 en la etiqueta ASP890300), no se admiten las posiciones de conmutador ASCII. Puede causarse un funcionamiento impredecible de ASCII.</p> <p>Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones o daños materiales</p>

En la versión 1.0 del software (SV 1.0 en la etiqueta de ASP890300), no se admiten las posiciones de conmutador ASCII de ASP890300. Las posiciones de selección de modalidad (identificadas en la siguiente etiqueta de conmutador de ASP890300) que no se admiten son:

- P892/Single/ASCII
- P892/Dual/ASCII
- J892/Single/ASCII
- J892/Dual/ASCII

Etiqueta del conmutador



Puede causarse un funcionamiento impredecible de ASCII si se seleccionan estas posiciones (3-6) de selección de modalidad.

Próxima versión

La funcionalidad ASCII se admitirá en una nueva versión de software, disponible en el sitio web de Modicon, en <http://www.modicon.com>.