OptiLine 50



Earth terminal – Erdungsklemme – Borne de mise à terre – Morsetto di messa a terra

INS60040

Schneider Electric

Installation – Montage – Montage – Montaggio



Art.No. 20075614 / 1203

OptiLine 50



Earth terminal – Erdungsklemme – Borne de mise à terre – Morsetto di messa a terra

INS60040

Schneider Electric

Installation – Montage – Montage – Montaggio



Art.No. 20075614 / 1203