


OsiSense XML F

Electronic sensor for pressure control

Détecteur électronique pour contrôle de pression

Elektronischer sensor für Drucküberwachung

Detectores electrónicos para control de presión



Instruction sheet

Instruction de service

Gebrauchsanleitung

Manual de instrucciones

09/2011



Telemecanique

Information reserved for local legislation
Informations réservées à certaines législations locales
Information reserviert für lokale Gesetzgebungen
Informaciones reservadas a ciertas legislaciones locales

DANGER / DANGER / GEFAHR / PELIGRO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Disconnect all power before servicing equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

Couper l'alimentation avant de travailler sur cet appareil.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

STROMSCHLAG-, EXPLOSIONS- ODER LICHTBOGENGEFAHR

Vor dem Arbeiten an dem Gerät dessen Stromversorgung abschalten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwerer Körperverletzung.

RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Desconecte toda alimentación antes de realizar el servicio.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.

WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG / ADVERTENCIA

LOSS OF SAFETY FUNCTIONALITY

- Reduce pressure to zero before disconnecting device from pressure source.
- Use the equipment within the characteristics mentioned in catalogue

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

PERTE DE FONCTIONNALITE DE SECURITE

- Réduire la pression à zéro avant de déconnecter le produit de la source de pression
 - Utilisez l'équipement en respectant les caractéristiques mentionnées dans le catalogue
- Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.**

VERLUST DER SICHERHEITSFUNKTION

- Reduzieren Sie den Druck auf Null, bevor Sie Gerät vor Druck-Quelle.
- Verwenden Sie das Gerät innerhalb der im Katalog aufgeführten Kenndaten

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen.

PÉRDIDA DE LA FUNCIONALIDAD DE SEGURIDAD

- Reducir la presión a cero antes de desconectar el dispositivo de fuente de presión.
 - Utilice el equipo dentro de los límites de las características que se mencionan en el catálogo
- Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales graves o mortales o daños en el equipo.**

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.




Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un personnel qualifié. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, gewartet und in stand gesetzt werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieses Materials entstehen.





Sólo el personal de servicio cualificado podrá instalar, utilizar, reparar y mantener el equipo eléctrico. Schneider Electric no asume las responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de la utilización de este material.

© 2011 Schneider Electric. "All Rights Reserved."


Range
Gamme
Ausführungen
Gama

| | | | |
|--|---|---|---|
| |  |  |  |
| Power supply Alimentation Versorgung Alimentación | XML-F ... D2 01 • | XML-F ... D2 11 • | XML-F ... D2 02 • |
| | ☐☐☐ 24 V (☐☐☐ 17 ... 33 V) | | |
| Description | Analogue pressure sensor - 1 analogue output 4...20 mA with shunt calibration | Analogue pressure sensor - 1 analogue output 0...10 V with shunt calibration | Universal sensor - 1 analogue output 4...20 mA - 1 digital output 200 mA |
| Description | Capteur analogique - 1 sortie 4...20 mA avec shunt calibration | Capteur analogique - 1 sortie 0...10 V avec shunt calibration | Détecteur universel - 1 sortie analogique 4...20 mA - 1 sortie T.O.R. 200 mA |
| Beschreibung | Analog Drucksensor - 1 Analogausgang 4...20 mA mit Kalibriershunt | Analog Drucksensor - 1 Analogausgang 0...10 V mit Kalibriershunt | Universellen Drucksensor - 1 Analogausgang 4...20 mA - 1 Schaltausgang 200 mA |
| Descripción | Captador analógico - 1 salida 4 ...20 mA con shunt calibración | Captador analógico - 1 salida 0 ... 10 V con shunt calibración | Detector universal - 1 salida analógica 4 ... 20 mA - 1 salida TON 200 mA |
| |  |  |  |

Range
Gamme
Ausführungen
Gama



| | | | |
|--|---|---|---|
| |  |  |  |
| Power supply Alimentation Versorgung Alimentación | XML-F ... D2 12 • | XML-F ... D2 03 • | XML-F ... E2 04 • |
| | 24 V (17 ... 33 V) | | 120 V AC (102 ... 132 V AC) |
| Description | Universal sensor - 1 analogue output 0...10 V - 1 digital output 200 mA | Dual stage electronic pressure switch - 2 digital outputs 200 mA | Electronic pressure switch for AC - 1 Relay output 2.5 A |
| Description | Détecteur universel - 1 sortie analogique 0...10 V - 1 sortie T.O.R. 200 mA | Pressostat électronique - 2 sorties T.O.R. 200 mA | Pressostat électronique - 1 sortie relais 2,5 A |
| Beschreibung | Universellen Drucksensor - 1 Analogausgang 0...10 V - 1 Schaltausgang 200 mA | Elektronischer Druckschalter - 2 Schaltausgänge 200 mA | Elektronischer Druckschalter - 1 Schaltausgang 2,5 A |
| Descripción | Detector universal - 1 salida analógica 0 ... 10 V - 1 salida TON 200 mA | Presostato electrónico - 2 salidas TON 200 mA | Presostato electrónico - 1 salida relé 2,5 A |
| |  |  |  |

Dimensions
Encombrements
Abmessungen
Dimensiones



| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| XML-F ... 2 ... 5 | 1/4" Gaz female | 1/4" Gaz femelle | G1/4 innen | 1/4" Gas hembra |
| XML-F ... 2 ... 6 | 1/4" NPT female | 1/4" NPT femelle | 1/4 NPT innen | 1/4" NPT hembra |
| XML-F ... 2 ... 9 | SAE 7/16-20UNF female | SAE 7/16-20UNF femelle | SAE 7/16 20UNF innen | SAE 7/16-20 UNF hembra |

Cabling
Câblage
Kabelanschluss
Cableado



XML-F ... D2 ...

XML-F ... E204 ...


| Product No Produit N° Produktnummer Producto N° (p. 4 / 5) | U | | 4...20 mA 0...10 V - | 1 Digital output T.O.R. Schaltausgang TON | 2 Digital output T.O.R. Schaltausgang TON | GND | Shunt calibrat | Relay |
|--|--------|--------|----------------------------|---|---|---------|-------------------|-------|
| ①② | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 4 | - |
| ③④ | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| ⑤ | 1 | 3 | - | 4 | 2 | - | - | - |
| ⑥ | ~ 1 | ~ 2 | - | - | - | 3 | - | 4 / 5 |

Pressure size list

Liste des calibres

Liste der Druckbereiche

Lista de los calibres



| | | |
|--|---|----|
| • General menus | | 14 |
| • Display symbol list (Alphanumeric list) | | 10 |
| • Output modes | | 13 |
| • Analogue pressure sensors 4-20 mA or 0-10 V + shunt calibration | | |
| - "PROG" menu, complete configuration of the product | ① | 16 |
| - "USER" menu, diagnostic | ② | 18 |
| - "READ" menu, read the configuration of the product only | | 16 |
| • Universal pressure sensors (4-20 mA or 0-10 V) + digital output | | |
| - "PROG" menu, complete configuration of the product | ③ | 20 |
| - "USER" menu, threshold adjustment and diagnostic | ④ | 22 |
| - "READ" menu, read the configuration of the product only | | 20 |
| • Dual stages electronic pressure switches | | |
| - "PROG" menu, complete configuration of the product | | 24 |
| - "USER" menu, threshold adjustment and diagnostic | ⑤ | 26 |
| - "READ" menu, read the configuration of the product only | | 24 |
| • A.C. electronic pressure switches | | |
| - "PROG" menu, complete configuration of the product | | 28 |
| - "USER" menu, threshold adjustment and diagnostic | ⑥ | 30 |
| - "READ" menu, read the configuration of the product only | | 28 |

| | | |
|---|---|----|
| • Menus généraux | | 14 |
| • Légende des termes de l'afficheur (ordre alphanumérique) | | 10 |
| • Modes de sortie | | 13 |
| • Capteurs de pression analogiques 4-20 mA ou 0-10 V avec shunt de calibration | | |
| - "PROG" menu de configuration initiale | ① | 16 |
| - "USER" menu de diagnostique | ② | 18 |
| - "READ" menu de lecture des paramètres configurés et réglés | | 16 |
| • Détecteurs de pression universels (4-20 mA ou 0-10 V) + T.O.R. | | |
| - "PROG" menu de configuration initiale | ③ | 20 |
| - "USER" menu de réglage et de diagnostique | ④ | 22 |
| - "READ" menu de lecture des paramètres configurés et réglés | | 20 |
| • Pessostats électroniques à deux étages | | |
| - "PROG" menu de configuration initiale | | 24 |
| - "USER" menu de réglage et de diagnostique | ⑤ | 26 |
| - "READ" menu de lecture des paramètres configurés et réglés | | 24 |
| • Pessostats électroniques pour courant alternatif | | |
| - "PROG" menu de configuration initiale | | 28 |
| - "USER" menu de réglage et de diagnostique | ⑥ | 30 |
| - "READ" menu de lecture des paramètres configurés et réglés | | 28 |

| | | |
|---|--------|----------------|
| • Hauptmenüs | | 14 |
| • Erläuterung der Begriffe des Displays (in alphanumerischer Reihenfolge) | | 10 |
| • Ausgangsmodi | | 13 |
| • Analog Drucksensoren 4-20 mA oder 0-10V +, Shuntkalibrierung - "PROG" Menü, komplette Einstellung des Gerätes - "USER" Menü, Diagnose - "READ" Menü, nur ablesen der Produkteinstellung | ① ② | 16 18 16 |
| • Universellen Drucksensoren (4-20 mA oder 0-10V) + Schaltausgang - "PROG" Menü, komplette Einstellung des Gerätes - "USER" Menü, Schaltpunkteinstellung und Diagnose - "READ" Menü, nur ablesen der Produkteinstellung | ③ ④ | 20 22 20 |
| • Elektronische Druckschaltern mit 2 Schaltausgänge - "PROG" Menü, komplette Einstellung des Gerätes - "USER" Menü, Schaltpunkteinstellung und Diagnose - "READ" Menü, nur ablesen der Produkteinstellung | ⑤ | 24 26 24 |
| • AC Version, elektronische Druckschaltern - "PROG" Menü, komplette Einstellung des Gerätes - "USER" Menü, Schaltpunkteinstellung und Diagnose - "READ" Menü, nur ablesen der Produkteinstellung | ⑥ | 28 30 28 |

| | | |
|---|--------|----------------|
| • Menús generales | | 14 |
| • Leyenda de los términos del display (orden alfanumérico) | | 10 |
| • Modos de salida | | 13 |
| • Captadores de presión analógica 4-20 mA o 0-10 V con shunt de calibración - "PROG" menú de configuración inicial - "USER" menú de diagnóstico - "READ" menú de lectura de los parámetros configurados y ajustados | ① ② | 16 18 16 |
| • Detectores de presión universal (4-20 mA o 0-10 V) + TON - "PROG" menú de configuración inicial - "USER" menú de ajuste y de diagnóstico - "READ" menú de lectura de los parámetros configurados y ajustados | ③ ④ | 20 22 20 |
| • Presostatos electrónicos de dos etapas - "PROG" menú de configuración inicial - "USER" menú de ajuste y de diagnóstico - "READ" menú de lectura de los parámetros configurados y ajustados | ⑤ | 24 26 24 |
| • Presostatos electrónicos para corriente alterna - "PROG" menú de configuración inicial - "USER" menú de ajuste y de diagnóstico - "READ" menú de lectura de los parámetros configurados y ajustados | ⑥ | 28 30 28 |

Display symbol list (Alphanumeric list)

Légende des termes de l'afficheur (ordre alphanumérique)

Erläuterung der Begriffe des Displays (in alphanumerischer Reihenfolge)

Leyenda de los términos del display (orden alfanumérico)

| | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| 4-20 | Analogue output active | Sortie analogique activé | Analoger Ausgang aktiv | Salida analógica activada |
| AnLG | Analogue function | Fonction analogique | Analogfunktion | Función analógica |
| bAr | bar | bar | bar | bar |
| CAL | Manual shunt calibration | Shunt de calibration manuel | Shunt-Handkalibrieren | Shunt de calibración manual |
| CLrA | Return to factory configuration | Retour à la configuration usine | Zurück zur Werkseinstellung | Retorno a la configuración predefinida |
| dA-1 | Response time output 1 | Temps de réponse sortie 1 | Ansprechzeit Ausgang 1 | Tiempo de respuesta salida 1 |
| dA-2 | Response time output 2 | Temps de réponse sortie 2 | Ansprechzeit Ausgang 2 | Tiempo de respuesta salida 2 |
| dA-A | Response time analogue output | Temps de réponse de la sortie analogique | Ansprechzeit Analogausgang | Tiempo de respuesta de la salida analógica |
| dA-d | Display reaction time | Sensibilité de l'afficheur | Anzeigenfilter | Sensibilidad del display |
| diAG | Diagnostic | Diagnostique | Diagnose | Diagnóstico |
| diSP | Display | Affichage | Anzeige | Visualización |
| doCL | Safety request : Do you really want to return to factory configuration ? | Attention : Voulez vous revenir à la configuration usine ? | Sicherheitsfrage : Wollen Sie wirklich zur Werkseinstellung zurück ? | Atención: ¿Quiere volver a la configuración predefinida? |
| donE | Return to factory configuration | Retour à la configuration usine | Zurück zur Werkseinstellung | Retorno a la configuración predefinida |
| drP1 | Reset time delay output 1 | Temporisation du point bas sortie 1 | OFF-Verzögerung Ausgang 1 | Temporización del punto bajo salida 1 |
| drP2 | Reset time delay output 2 | Temporisation du point bas sortie 2 | OFF-Verzögerung Ausgang 2 | Temporización del punto bajo salida 2 |
| dSP1 | Switching time delay output 1 | Temporisation du point haut sortie 1 | ON-Verzögerung Ausgang 1 | Temporización del punto alto salida 1 |
| dSP2 | Switching time delay output 2 | Temporisation du point haut sortie 2 | ON-Verzögerung Ausgang 2 | Temporización del punto alto salida 2 |
| Fct1 | Output 1 functions | Configuration de la sortie 1 | Funktionen Ausgang 1 | Configuración de la salida 1 |
| Fct2 | Output 2 functions | Configuration de la sortie 2 | Funktionen Ausgang 2 | Configuración de la salida 2 |

| | | | | |
|-------------|---|--|---|---|
| Fnc1 | Window mode, NC output signal 1 | Signal de sortie 1 NC, DEL en mode "window " | Fenstermodus Ausgang 1 Öffner | Señal de salida 1 NC, DEL en modo "window" |
| Fnc2 | Window mode, NC output signal 2 | Signal de sortie 2 NC, DEL en mode "window " | Fenstermodus Ausgang 2 Öffner | Señal de salida 2 NC DEL en modo "window" |
| Fno1 | Window mode, NO output signal 1 | Signal de sortie 1 NO, DEL en mode "window " | Fenstermodus Ausgang 1 Schliesser | Señal de salida 1 NO DEL en modo "window" |
| Fno2 | Window mode, NO output signal 2 | Signal de sortie 2 NO, DEL en mode "window " | Fenstermodus Ausgang 2 Schliesser | Señal de salida 2 NO DEL en modo "window" |
| FS-A | Analogue output range limit values | Plage de réglage de la sortie analogique | Endwerteeinstellung vom Analogausgang | Gama de ajuste de la salida analógica |
| FSt | Direct display of value w/o time filter | Affichage rapide sans filtrage | Direkte Messwertanzeige ohne Filte | Visualización rápida sin filtrado |
| Hnc1 | Hysteresis mode, N.C. output signal 1 | Signal de sortie 1 NC, DEL en mode "Hysteresis " | Hysteresis-Modus Öffner Ausgang 1 | Señal de salida 1 NC DEL en modo "Histéresis" |
| Hnc2 | Hysteresis mode, N.C. output signal 2 | Signal de sortie 2 NC, DEL en mode "Hysteresis " | Hysteresis-Modus Öffner Ausgang 2 | Señal de salida 2 NC DEL en modo "Histéresis" |
| Hno1 | Hysteresis mode, N.O. output signal 1 | Signal de sortie 1 NO, DEL en mode "Hysteresis " | Hysteresis-Modus Schliesser Ausgang 1 | Señal de salida 1 NO en modo "Histéresis" |
| Hno2 | Hysteresis mode, N.O. output signal 2 | Signal de sortie 2 NO, DEL en mode "Hysteresis " | Hysteresis-Modus Schliesser Ausgang 2 | Señal de salida 2 NO en modo "Histéresis" |
| non1 | Output 1 non active | Sortie 1 non active | Ausgang 1 nicht aktiv | Salida 1 no activa |
| non2 | Output 2 non active | Sortie 2 non active | Ausgang 2 nicht aktiv | Salida 2 no activa |
| nonA | Analogue output non active | Sortie analogique non active | Analogausgang nicht aktiv | Salida analógica no activa |
| nor | Direct display of value with filtering at 0.5 % | Affichage moyen avec filtrage à 0,5% du calibre | Direkte Messwertanzeige mit Filter 0,5% | Visualización media con filtrado a 0,5% del calibre |
| nPn1 | Output 1 active on NPN | Sortie 1 active en NPN | Ausgang 1 als NPN aktiv | Salida 1 activa en NPN |
| nPn2 | Output 2 active on NPN | Sortie 2 active en NPN | Ausgang 2 als NPN aktiv | Salida 2 activa en NPN |
| out1 | Digital output 1 | Sortie T.O.R. 1 | Schaltausgang 1 | Salida TON 1 |
| out2 | Digital output 2 | Sortie T.O.R. 2 | Schaltausgang 2 | Salida TON 2 |
| outA | Analogue output | Sortie analogique | Analogausgang | Salida analógica |
| PCLr | Clear maximum peaks | Remise à 0 des peaks | Druckspitzemessung löschen | Puesta a 0 de los tipos |

| | | | | |
|-------------|---|---|---|--|
| PnP1 | Output 1 active on PNP | Sortie 1 active en PNP | Ausgang 1 als PNP aktiv | Salida 1 activa en PNP |
| PnP2 | Output 2 active on PNP | Sortie 2 active en PNP | Ausgang 2 als PNP aktiv | Salida 2 activa en PNP |
| PrHi | Peaks reading | Lecture des peaks | Druckspitzenanzeige | Lectura de los picos |
| ProG | Programming menu | Menu de configuration | Programmiermenü | Menü de configuración |
| Psi | psi | psi | psi | psi |
| rEAd | <p>Read the existing configuration</p> <p>In rEAd mode, when trying to change the parameters by pressing an arrow, the display show "rEAd" without giving access to the parameter itself.</p> | <p>Menu de lecture de la configuration</p> <p>Dans le menu rEAd, quand vous essayer de changer un paramètre en appuyant sur une touche, l'afficheur indique " rEAd " sans donner accès à ce paramètre</p> | <p>Lese die bestehende Einstellung</p> <p>Wenn im Readmodus die Pfeilentasten betätigt werden zeigt das Gerät " read " an, und gibt kein Zugang zu der Parametereinstellung</p> | <p>Menü de lectura de la configuración</p> <p>En el menú rEAd cuando usted trate de cambiar un parámetro pulsando una tecla, el display indica "rEAd" sin dar acceso a este parámetro.</p> |
| rP1 | Reset point decreasing pressure (1 st stage) | Réglage du point de consigne bas (1 ^{er} étage) | Rückschaltpunkt : fallenden Druck | Ajuste del punto de consigna bajo (1ra etapa) |
| rP2 | Reset point decreasing pressure (2 nd stage) | Réglage du point de consigne bas (2 ^{eme} étage) | Rückschaltpunkt : fallenden Druck | Ajuste del punto de consigna bajo (2da etapa) |
| SHUn | Shunt calibration activated | Shunt de calibration actif | Kalibriershunt aktiviert | Shunt de calibración activo |
| SLo | Direct display of value with filtering at 1 % | Affichage lent avec filtrage à 1% du calibre | Direkte Messwertanzeige mit 1% Filter | Visualización lenta con filtrado a 1% del calibre |
| SP01 | Setting digital output 1 | Configuration de la sortie 1 | Schaltausgang 1 | Configuración de la salida 1 |
| SP02 | Setting digital output 2 | Configuration de la sortie 2 | Schaltausgang 2 | Configuración de la salida 2 |
| SP1 | Switching point increasing pressure (1 st stage) | Réglage du point de consigne haut (1 ^{er} étage) | Einschaltpunkt bei steigendem Druck | Ajuste del punto de consigna alto (1ra etapa) |
| SP2 | Switching point increasing pressure (2 nd stage) | Réglage du point de consigne haut (2 ^{eme} étage) | Einschaltpunkt bei steigendem Druck | Ajuste del punto de consigna alto (2da etapa) |
| unit | Measurement unit | Unité de mesure | Messeinheit | Unidad de medida |
| uSEr | User menu | Menu de diagnostique | Benutzermenü | Menü de diagnóstico |


Output modes

Modes de sortie

Ausgangsmodi


Modos de salida

Hysteresis mode N.C.




| | |
|---|---|
|  |  |
| LED on | LED off |
| Contact off | Contact on |

Hysteresis mode N.O.




| | |
|---|---|
|  |  |
| LED on | LED off |
| Contact on | Contact off |

Window (field) mode N.C.



| | |
|---|---|
|  |  |
| LED on | LED off |
| Contact off | Contact on |

Window (field) mode N.O.




| | |
|---|---|
|  |  |
| LED on | LED off |
| Contact on | Contact off |

General menus
Menus généraux
Hauptmenüs
Menüs generales


Français : voir Légende des termes de l'afficheur
 Deutsch : Siehe Anzeigeabkürzungsliste
 Español : ver leyenda de los términos del display

page 10
 Seite 10
 Página 10



Analogue pressure sensors 4-20 mA or 0-10 V + shunt calibration
 "USER" menu, diagnostic


Français : voir Légende des termes de l'afficheur page 10
 Deutsch : Siehe Anzeigeabkürzungsliste Seite 10
 Español : ver leyenda de los términos del display Página 10



Universal pressure sensors (4-20 mA or 0-10 V) + digital output
 "USER" menu, threshold adjustment and diagnostic

Français : voir Légende des termes de l'afficheur
 Deutsch : Siehe Anzeigeabkürzungsliste
 Español : ver leyenda de los términos del display

page 10
 Seite 10
 Página 10



Dual stages electronic pressure switches

"READ" menu, read the configuration of the product only and "PROG" menu, complete configuration of the product

Français : voir Légende des termes de l'afficheur


page 10

Deutsch : Siehe Anzeigebkürzungsliste

Seite 10

Español : ver leyenda de los términos del display

Página 10



Dual stages electronic pressure switches

"USER" menu, threshold adjustment and diagnostic

Français : voir Légende des termes de l'afficheur


Deutsch : Siehe Anzeigeabkürzungsliste

Español : ver leyenda de los términos del display

page 10

Seite 10

Página 10




A.C. electronic pressure switches

"READ" menu, read the configuration of the product only and "PROG" menu, complete configuration of the product

Français : voir Légende des termes de l'afficheur
 Deutsch : Siehe Anzeigeabkürzungsliste
 Español : ver leyenda de los términos del display

page 10
 Seite 10
 Página 10




A.C. electronic pressure switches

"USER" menu, threshold adjustment and diagnostic

Français : voir Légende des termes de l'afficheur
 Deutsch : Siehe Anzeigeabkürzungsliste
 Español : ver leyenda de los términos del display

page 10
 Seite 10
 Página 10



You can download this technical publication and other technical information from our website at <http://www.schneider-electric.com>

Visit <http://www.schneider-electric.com> for your nearest Schneider Electric affiliate.