



<p>PLEASE NOTE</p> <ul style="list-style-type: none"> The installation, maintenance and eventual replacement of this device must only be carried out by a qualified electrician. This device must not be repaired. All applicable local, regional and national regulations must be complied with during the installation, use, maintenance and replacement of this device. This device should not be installed if, when unpacking it, you observe that it is. Schneider Electric cannot be held responsible in the event of noncompliance with the instructions in this document and in the documents to which it refers. The service instruction must be observed throughout the life time of this device. 	<p>REMARQUE IMPORTANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> L'installation, l'entretien et le remplacement éventuel de cet appareil doivent être effectués uniquement par un personnel qualifié. Cet appareil ne doit pas être réparé. Toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables doivent être respectées lors de l'installation, l'utilisation, l'entretien et le remplacement de cet appareil. Cet appareil ne doit pas être installé si, lors du déballage, vous observez qu'il est endommagé. Schneider Electric ne peut être tenu responsable en cas de nonrespect des instructions contenues dans ce document et dans les documents auxquels il se réfère. Les instructions de service doivent être respectées tout au long de la durée de vie de cet appareil. 	<p>BITTE BEACHTEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Installation, Wartung und der eventuelle Austausch dieses Gerätes darf nur durch einen qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. Dieses Gerät darf nicht repariert werden. Alle anwendbaren lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften müssen eingehalten werden, welche die Installation, den Gebrauch, die Wartung und den Austausch dieses Gerätes betreffen. Dieses Gerät darf nicht installiert werden, wenn Sie beim Auspacken Beschädigungen feststellen. Schneider Electric kann keinesfalls für die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung oder Anweisungen in Dokumenten, auf die sie Bezug nimmt, haftbar gemacht werden. Die Serviceanleitung ist während der gesamten Lebensdauer dieses Gerätes zu beachten. 	<p>Notificazione importante</p> <ul style="list-style-type: none"> L'installazione, la manutenzione e l'eventuale sostituzione di questo dispositivo, devono essere eseguite esclusivamente da un elettricista qualificato. Questo dispositivo non deve essere riparato. Tutte le normative locali, regionali e nazionali applicabili devono essere rispettate durante l'installazione, l'uso, la manutenzione e la sostituzione di questo dispositivo. Questo dispositivo non deve essere installato se, durante il disimballaggio, si osserva un guasto. Schneider Electric non può essere ritenuta responsabile in caso di inosservanza delle istruzioni in questo documento e nei documenti a cui si riferisce. Le istruzioni di servizio devono essere rispettate per tutta la durata di vita di questo dispositivo.
--	--	---	--

⚠ DANGER / DANGER / GEFAHR / PERICOLO

<p>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH</p> <ul style="list-style-type: none"> Turn off all power supplying this device before working on it. Use a voltage tester with a suitable rated voltage in order to check that all active conductors aren't energized. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury. 	<p>RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil. Utilisez un testeur de tension avec une tension nominale appropriée afin de vérifier que tous les conducteurs actifs ne soient pas alimentés. Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. 	<p>GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS</p> <ul style="list-style-type: none"> Trennen Sie vor allen Arbeiten am Gerät sämtliche Stromversorgungen des Geräts. Verwenden Sie einen Spannungsprüfer mit einer geeigneten Messbereich, um sicherzustellen, dass alle aktiven Leiter spannungsfrei sind. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen. 	<p>PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> Prima di eseguire qualsiasi operazione sul dispositivo, disattivare tutte le fonti di alimentazione. Utilizzare un tester voltmetrico per verificare che tutti i terminali non siano alimentati. Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
--	---	---	--

Position Position Posizione	in mm	Wallmounted enclosure/Armoire murale/ Wandgehäuse/Involucro a muro					Floorstanding enclosure/Armoire au sol Standgehäuse/Involucro a pavimento				
		B = 340	B = 590	B = 840	B = 1090	B = 1340	B = 340	B = 590	B = 840	B = 1090	B = 1340
	T = 280	SZNF1.P	SZNF2.P	SZNF3.P	SZNF4.P	SZNF5.P	SZNF112P	SZNF212P	SZNF312P	SZNF412P	SZNF512P
11		4x	4x	4x	4x	4x	2x	2x	2x	2x	2x
12		4x	4x	4x	4x	4x	2x	2x	2x	2x	2x
SZNGTU10N2	13a	(2x)									
	13b	(2x)	1x	1x	2x	2x	3x	1x	1x	2x	3x
	14	4,8x13 (4x)									



Type All-insulated Type Isolé Typ Schutzisoliert Tipo Isolato Class II	B	H
SZNF14P	340	690
SZNF16P	340	990
SZNF17P	340	1140
SZNF18P	340	1290
SZNF19P	340	1440
SZNF24P	590	690
SZNF26P	590	990
SZNF27P	590	1140
SZNF28P	590	1290
SZNF29P	590	1440
SZNF34P	840	690
SZNF36P	840	990
SZNF37P	840	1140
SZNF38P	840	1290
SZNF39P	840	1440
SZNF44P	1090	690
SZNF46P	1090	990
SZNF47P	1090	1140
SZNF48P	1090	1290
SZNF49P	1090	1440
SZNF54P	1340	690
SZNF56P	1340	990
SZNF57P	1340	1140
SZNF58P	1340	1290
SZNF59P	1340	1440



Type All-insulated Type Isolé Typ Schutzisoliert Tipo Isolato Class II	B
SZNF112P	340
SZNF212P	590
SZNF312P	840
SZNF412P	1090
SZNF512P	1340

⚠️ DANGER / DANGER / GEFAHR / PERICOLO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
 ■ Turn off all power supplying this device before working on it.
 ■ Use a voltage tester with a suitable rated voltage in order to check that all active conductors aren't energized.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.




RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
 ■ Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
 ■ Utilisez un testeur de tension avec une tension nominale appropriée afin de vérifier que tous les conducteurs actifs ne soient pas alimentés.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.


GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
 ■ Trennen Sie vor allen Arbeiten am Gerät sämtliche Stromversorgungen des Geräts.
 ■ Verwenden Sie einen Spannungsprüfer mit einer geeigneten Messbereich, um sicherzustellen, dass alle aktiven Leiter spannungsfrei sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO
 ■ Prima di eseguire qualsiasi operazione sul dispositivo, disattivare tutte le fonti di alimentazione.
 ■ Utilizzare un tester voltmetrico per verificare che tutti i terminali non siano alimentati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.




1

Accessories
Accessoires
Zubehör
Accessori



SZFY4N7		
1		4x

1




⚠️ DANGER / DANGER / GEFAHR / PERICOLO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
 ■ Turn off all power supplying this device before working on it.
 ■ Use a voltage tester with a suitable rated voltage in order to check that all active conductors aren't energized.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
 ■ Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
 ■ Utilisez un testeur de tension avec une tension nominale appropriée afin de vérifier que tous les conducteurs actifs ne soient pas alimentés.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.


GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
 ■ Trennen Sie vor allen Arbeiten am Gerät sämtliche Stromversorgungen des Geräts.
 ■ Verwenden Sie einen Spannungsprüfer mit einer geeigneten Messbereich, um sicherzustellen, dass alle aktiven Leiter spannungsfrei sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO
 ■ Prima di eseguire qualsiasi operazione sul dispositivo, disattivare tutte le fonti di alimentazione.
 ■ Utilizzare un tester voltmetrico per verificare che tutti i terminali non siano alimentati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.



Accessories
Accessoires
Zubehör
Accessori

		Type Tapez Typ Tipo	
1a		SZNLP20	1x
1b		SZNLP21	1x
1c		SZNLP22	1x
1d		SZNLP23	1x
1e		SZNLP24	1x
1f		SZNLP25	1x
1g		SZNKT25	1x
1h		SZNKT26	1x
2		SZNLP20 - 25 SZNKT25/26	4x



⚠️ DANGER / DANGER / GEFAHR / PERICOLO


HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
 ■ Turn off all power supplying this device before working on it.
 ■ Use a voltage tester with a suitable rated voltage in order to check that all active conductors aren't energized.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
 ■ Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
 ■ Utilisez un testeur de tension avec une tension nominale appropriée afin de vérifier que tous les conducteurs actifs ne soient pas alimentés.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.


GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
 ■ Trennen Sie vor allen Arbeiten am Gerät sämtliche Stromversorgungen des Geräts.
 ■ Verwenden Sie einen Spannungsprüfer mit einer geeigneten Messbereich, um sicherzustellen, dass alle aktiven Leiter spannungsfrei sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.


PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO
 ■ Prima di eseguire qualsiasi operazione sul dispositivo, disattivare tutte le fonti di alimentazione.
 ■ Utilizzare un tester voltmetrico per verificare che tutti i terminali non siano alimentati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

2A SZNF.....




Accessories
Accessoires
Zubehör
Accessori


		M50
1		4x




2B SZUF.....



Accessories
Accessoires
Zubehör
Accessori

		M50
1		4x




⚠️ DANGER / DANGER / GEFAHR / PERICOLO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
 ■ Turn off all power supplying this device before working on it.
 ■ Use a voltage tester with a suitable rated voltage in order to check that all active conductors aren't energized.
 Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
 ■ Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
 ■ Utilisez un testeur de tension avec une tension nominale appropriée afin de vérifier que tous les conducteurs actifs ne soient pas alimentés.
 Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
 ■ Trennen Sie vor allen Arbeiten am Gerät sämtliche Stromversorgungen des Geräts.
 ■ Verwenden Sie einen Spannungsprüfer mit einer geeigneten Messbereich, um sicherzustellen, dass alle aktiven Leiter spannungsfrei sind.
 Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO
 ■ Prima di eseguire qualsiasi operazione sul dispositivo, disattivare tutte le fonti di alimentazione.
 ■ Utilizzare un tester voltmetrico per verificare che tutti i terminali non siano alimentati.
 Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.



Accessories
Accessoires
Zubehör
Accessori

		SZU●●●
1		2x
2		2x
3		1x
4		4x
5		4x

⚠️ DANGER / DANGER / GEFAHR / PERICOLO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
 ■ Turn off all power supplying this device before working on it.
 ■ Use a voltage tester with a suitable rated voltage in order to check that all active conductors aren't energized.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.


RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
 ■ Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
 ■ Utilisez un testeur de tension avec une tension nominale appropriée afin de vérifier que tous les conducteurs actifs ne soient pas alimentés.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.


GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
 ■ Trennen Sie vor allen Arbeiten am Gerät sämtliche Stromversorgungen des Geräts.
 ■ Verwenden Sie einen Spannungsprüfer mit einer geeigneten Messbereich, um sicherzustellen, dass alle aktiven Leiter spannungsfrei sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO
 ■ Prima di eseguire qualsiasi operazione sul dispositivo, disattivare tutte le fonti di alimentazione.
 ■ Utilizzare un tester voltmetrico per verificare che tutti i terminali non siano alimentati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.



1 SZNEFA...

Accessories
Accessoires
Zubehör
Accessori

		SZNEFA...
1		1x



2 SZNGTU10N4



⚠️ DANGER / DANGER / GEFAHR / PERICOLO


HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
 ■ Turn off all power supplying this device before working on it.
 ■ Use a voltage tester with a suitable rated voltage in order to check that all active conductors aren't energized.
 Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
 ■ Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
 ■ Utilisez un testeur de tension avec une tension nominale appropriée afin de vérifier que tous les conducteurs actifs ne soient pas alimentés.
 Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
 ■ Trennen Sie vor allen Arbeiten am Gerät sämtliche Stromversorgungen des Geräts.
 ■ Verwenden Sie einen Spannungsprüfer mit einer geeigneten Messbereich, um sicherzustellen, dass alle aktiven Leiter spannungsfrei sind.
 Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO
 ■ Prima di eseguire qualsiasi operazione sul dispositivo, disattivare tutte le fonti di alimentazione.
 ■ Utilizzare un tester voltmetrico per verificare che tutti i terminali non siano alimentati.
 Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.


2 SZNGTU10N4



2 SZNTB28TN4

Accessories
Accessoires
Zubehör
Accessori

		SZNTB28TN4
1		4x
2	4,8x13	8x
3	M6x10	4x



⚠️ DANGER / DANGER / GEFAHR / PERICOLO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
 ■ Turn off all power supplying this device before working on it.
 ■ Use a voltage tester with a suitable rated voltage in order to check that all active conductors aren't energized.
 Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
 ■ Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
 ■ Utilisez un testeur de tension avec une tension nominale appropriée afin de vérifier que tous les conducteurs actifs ne soient pas alimentés.
 Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.


GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
 ■ Trennen Sie vor allen Arbeiten am Gerät sämtliche Stromversorgungen des Geräts.
 ■ Verwenden Sie einen Spannungsprüfer mit einer geeigneten Messbereich, um sicherzustellen, dass alle aktiven Leiter spannungsfrei sind.
 Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO
 ■ Prima di eseguire qualsiasi operazione sul dispositivo, disattivare tutte le fonti di alimentazione.
 ■ Utilizzare un tester voltmetrico per verificare che tutti i terminali non siano alimentati.
 Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

1

Accessories
Accessoires
Zubehör
Accessori


		SZGEF25-31
1	25 mm ² M8 M8 310 mm	1x
2		1x
3		2x
4		2x
5		6x
6		2x
7		2x



2

Accessories
Accessoires
Zubehör
Accessori

		SZGET4-26
1		1x
2		2x
3		2x
4		1x
5		1x
6		1x
7		2x



⚠️ DANGER / DANGER / GEFAHR / PERICOLO


HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
 ■ Turn off all power supplying this device before working on it.
 ■ Use a voltage tester with a suitable rated voltage in order to check that all active conductors aren't energized.
 Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
 ■ Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
 ■ Utilisez un testeur de tension avec une tension nominale appropriée afin de vérifier que tous les conducteurs actifs ne soient pas alimentés.
 Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
 ■ Trennen Sie vor allen Arbeiten am Gerät sämtliche Stromversorgungen des Geräts.
 ■ Verwenden Sie einen Spannungsprüfer mit einer geeigneten Messbereich, um sicherzustellen, dass alle aktiven Leiter spannungsfrei sind.
 Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO
 ■ Prima di eseguire qualsiasi operazione sul dispositivo, disattivare tutte le fonti di alimentazione.
 ■ Utilizzare un tester voltmetrico per verificare che tutti i terminali non siano alimentati.
 Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.


1 SZFKS1●●●5N



Accessories
Accessoires
Zubehör
Accessori

		SZFKS1●●●5N
1		1x

2 SZFKS1●●●5N



Accessories
Accessoires
Zubehör
Accessori

		SZFKS1●●●5N
1		1x

⚠️ ⚠️ DANGER / DANGER / GEFAHR / PERICOLO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
 ■ Turn off all power supplying this device before working on it.
 ■ Use a voltage tester with a suitable rated voltage in order to check that all active conductors aren't energized.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.


RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
 ■ Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
 ■ Utilisez un testeur de tension avec une tension nominale appropriée afin de vérifier que tous les conducteurs actifs ne soient pas alimentés.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
 ■ Trennen Sie vor allen Arbeiten am Gerät sämtliche Stromversorgungen des Geräts.
 ■ Verwenden Sie einen Spannungsprüfer mit einer geeigneten Messbereich, um sicherzustellen, dass alle aktiven Leiter spannungsfrei sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO
 ■ Prima di eseguire qualsiasi operazione sul dispositivo, disattivare tutte le fonti di alimentazione.
 ■ Utilizzare un tester voltmetrico per verificare che tutti i terminali non siano alimentati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Accessories
Accessoires
Zubehör
Accessori

		SZFKS11N SZFKS12N SZFKS13N
1		1x
2		2x
3		2x
4		2x
5		2x
6		4x



⚠️ DANGER / DANGER / GEFAHR / PERICOLO


HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
 ■ Turn off all power supplying this device before working on it.
 ■ Use a voltage tester with a suitable rated voltage in order to check that all active conductors aren't energized.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
 ■ Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
 ■ Utilisez un testeur de tension avec une tension nominale appropriée afin de vérifier que tous les conducteurs actifs ne soient pas alimentés.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.


GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
 ■ Trennen Sie vor allen Arbeiten am Gerät sämtliche Stromversorgungen des Geräts.
 ■ Verwenden Sie einen Spannungsprüfer mit einer geeigneten Messbereich, um sicherzustellen, dass alle aktiven Leiter spannungsfrei sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO
 ■ Prima di eseguire qualsiasi operazione sul dispositivo, disattivare tutte le fonti di alimentazione.
 ■ Utilizzare un tester voltmetrico per verificare che tutti i terminali non siano alimentati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

1 SZNEVS + SZNPFS + SZNF... / SZNT...



2 SZNEVS + SZNPFS + SZNF... / SZNT...



Accessories
Accessoires
Zubehör
Accessori



		SZNPVS
1		1x
2		6x
3		12x
4		6x


⚠️ DANGER / DANGER / GEFAHR / PERICOLO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
 ■ Turn off all power supplying this device before working on it.
 ■ Use a voltage tester with a suitable rated voltage in order to check that all active conductors aren't energized.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
 ■ Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
 ■ Utilisez un testeur de tension avec une tension nominale appropriée afin de vérifier que tous les conducteurs actifs ne soient pas alimentés.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
 ■ Trennen Sie vor allen Arbeiten am Gerät sämtliche Stromversorgungen des Geräts.
 ■ Verwenden Sie einen Spannungsprüfer mit einer geeigneten Messbereich, um sicherzustellen, dass alle aktiven Leiter spannungsfrei sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO
 ■ Prima di eseguire qualsiasi operazione sul dispositivo, disattivare tutte le fonti di alimentazione.
 ■ Utilizzare un tester voltmetrico per verificare che tutti i terminali non siano alimentati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.



⚠ ⚠ DANGER / DANGER / GEFAHR / PERICOLO


HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
 ■ Turn off all power supplying this device before working on it.
 ■ Use a voltage tester with a suitable rated voltage in order to check that all active conductors aren't energized.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
 ■ Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
 ■ Utilisez un testeur de tension avec une tension nominale appropriée afin de vérifier que tous les conducteurs actifs ne soient pas alimentés.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.


GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
 ■ Trennen Sie vor allen Arbeiten am Gerät sämtliche Stromversorgungen des Geräts.
 ■ Verwenden Sie einen Spannungsprüfer mit einer geeigneten Messbereich, um sicherzustellen, dass alle aktiven Leiter spannungsfrei sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO
 ■ Prima di eseguire qualsiasi operazione sul dispositivo, disattivare tutte le fonti di alimentazione.
 ■ Utilizzare un tester voltmetrico per verificare che tutti i terminali non siano alimentati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

1



2



⚠️ ⚠️ DANGER / DANGER / GEFAHR / PERICOLO


HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
 ■ Turn off all power supplying this device before working on it.
 ■ Use a voltage tester with a suitable rated voltage in order to check that all active conductors aren't energized.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
 ■ Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
 ■ Utilisez un testeur de tension avec une tension nominale appropriée afin de vérifier que tous les conducteurs actifs ne soient pas alimentés.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.


GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
 ■ Trennen Sie vor allen Arbeiten am Gerät sämtliche Stromversorgungen des Geräts.
 ■ Verwenden Sie einen Spannungsprüfer mit einer geeigneten Messbereich, um sicherzustellen, dass alle aktiven Leiter spannungsfrei sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO
 ■ Prima di eseguire qualsiasi operazione sul dispositivo, disattivare tutte le fonti di alimentazione.
 ■ Utilizzare un tester voltmetrico per verificare che tutti i terminali non siano alimentati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

3



1



⚠️ ⚠️ DANGER / DANGER / GEFAHR / PERICOLO







HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
 ■ Turn off all power supplying this device before working on it.
 ■ Use a voltage tester with a suitable rated voltage in order to check that all active conductors aren't energized.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.






RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
 ■ Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
 ■ Utilisez un testeur de tension avec une tension nominale appropriée afin de vérifier que tous les conducteurs actifs ne soient pas alimentés.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
 ■ Trennen Sie vor allen Arbeiten am Gerät sämtliche Stromversorgungen des Geräts.
 ■ Verwenden Sie einen Spannungsprüfer mit einer geeigneten Messbereich, um sicherzustellen, dass alle aktiven Leiter spannungsfrei sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO
 ■ Prima di eseguire qualsiasi operazione sul dispositivo, disattivare tutte le fonti di alimentazione.
 ■ Utilizzare un tester voltmetrico per verificare che tutti i terminali non siano alimentati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Accessories
Accessoires
Zubehör
Accessori

		SZFZ12
1		1x
2		1x
3		2x
4		2x
5		2x
6		1x



⚠️ ⚠️ DANGER / DANGER / GEFAHR / PERICOLO


HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
 ■ Turn off all power supplying this device before working on it.
 ■ Use a voltage tester with a suitable rated voltage in order to check that all active conductors aren't energized.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
 ■ Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
 ■ Utilisez un testeur de tension avec une tension nominale appropriée afin de vérifier que tous les conducteurs actifs ne soient pas alimentés.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.


GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
 ■ Trennen Sie vor allen Arbeiten am Gerät sämtliche Stromversorgungen des Geräts.
 ■ Verwenden Sie einen Spannungsprüfer mit einer geeigneten Messbereich, um sicherzustellen, dass alle aktiven Leiter spannungsfrei sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO
 ■ Prima di eseguire qualsiasi operazione sul dispositivo, disattivare tutte le fonti di alimentazione.
 ■ Utilizzare un tester voltmetrico per verificare che tutti i terminali non siano alimentati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.


6




7



8



9



⚠️ ⚠️ DANGER / DANGER / GEFAHR / PERICOLO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

■ Turn off all power supplying this device before working on it.
 ■ Use a voltage tester with a suitable rated voltage in order to check that all active conductors aren't energized.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

■ Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
 ■ Utilisez un testeur de tension avec une tension nominale appropriée afin de vérifier que tous les conducteurs actifs ne soient pas alimentés.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

■ Trennen Sie vor allen Arbeiten am Gerät sämtliche Stromversorgungen des Geräts.
 ■ Verwenden Sie einen Spannungsprüfer mit einer geeigneten Messbereich, um sicherzustellen, dass alle aktiven Leiter spannungsfrei sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO

■ Prima di eseguire qualsiasi operazione sul dispositivo, disattivare tutte le fonti di alimentazione.
 ■ Utilizzare un tester voltmetrico per verificare che tutti i terminali non siano alimentati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS 30323
F - 92506 Rueil Malmaison Cedex

www.se.com

Further accessories see catalogue
Pour d'autres accessoires, voir le catalogue
Weiteres Zubehör siehe Katalog
Per ulteriori accessori vedi catalogo