




SZMT..1.. SZMT..2..




(fr) Ce produit doit être installé, raccordé et utilisé en respectant les normes et/ou les règlements d'installation en vigueur.

(en) This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standards and/or installation regulations. DIN VDE 0603 and DIN EN 61439




(de) Dieses Produkt muss gemäß der geltenden Standards und Normen installiert und angeschlossen werden. DIN VDE 0603 und DIN EN 61439

(it) Questo prodotto deve essere installato ed cablato rispettando gli standard ed normative. Standard, specifiche e design sono soggetti di continui cambiamenti ed miglioramenti. Si prega di lasciare confermare sempre l' informazioni in questa pubblicazione





Pos.		SZMT12130	SZMT22131	SZMT13150	SZMT22151	SZMT12230	SZMT22231	SZMT13250	SZMT22251
1 a		1x		1x		1x		1x	
1 b			1x		1x		1x		1x
2		4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x
3			2x		2x		2x		2x
4		2x	2x			2x	2x		
5				2x	2x			2x	2x
7		8x	8x	8x	8x	8x	8x	8x	8x
8			8x		8x		8x		8x

1





2 A SZMT12130



Zubehör Irrtümer vorbehalten
Accessories Subject to errors

	31104 160A 3p.	31106 250A 3p.	31105 160A 4p.	31107 250A 4p.
	1x	1x	1x	1x
	4x	4x	4x	4x
	4x	4x	4x	4x


2 B SZMT22131






Zubehör Irrtümer vorbehalten
Accessories Subject to errors

	31104 160A 3p.	31106 250A 3p.	31105 160A 4p.	31107 250A 4p.
	1x	1x	1x	1x
	4x	4x	4x	4x
	4x	4x	4x	4x


2 C SZMT13150






Zubehör Irrtümer vorbehalten
Accessories Subject to errors

	31110 400A 3p.	31114 630A 3p.	31111 400A 4p.	31115 630A 4p.
	1x	1x	1x	1x
	4x	4x	4x	4x
	4x	4x	4x	4x


2 D SZMT22151



Zubehör Irrtümer vorbehalten
Accessories Subject to errors

	31110 400A 3p.	31114 630A 3p.	31111 400A 4p.	31115 630A 4p.
	1x	1x	1x	1x
	4x	4x	4x	4x
	4x	4x	4x	4x


2 E SZMT12230



Zubehör Irrtümer vorbehalten
Accessories Subject to errors

	LV429632	LV429652	LV429630	LV429650	LV430631	LV430651	LV430770	LV430780	LV431631	LV431651	LV431770	LV431780
	63A 3p.	63A 4p.	100A 3p.	100A 4p.	125A 3p.	125A 4p.	LV430630	LV430650	200A 3p.	200A 4p.	LV431630	LV431650
	1x		1x		1x		1x		1x		1x	
		1x		1x		1x		1x		1x		1x
	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x
	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x



2 F SZMT22231



Zubehör Irrtümer vorbehalten
Accessories Subject to errors

	LV429632	LV429652	LV429630	LV429650	LV430631	LV430651	LV430770	LV430780	LV431631	LV431651	LV431770	LV431780
	63A 3p.	63A 4p.	100A 3p.	100A 4p.	125A 3p.	125A 4p.	LV430630	LV430650	200A 3p.	200A 4p.	LV431630	LV431650
	1x		1x		1x		1x		1x		1x	
		1x		1x		1x		1x		1x		1x
	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x
	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x



2 G SZMT13250



Zubehör Irrtümer vorbehalten
Accessories Subject to errors

	LV432693 400A 3p.	LV432694 400A 4p.	LV432893 630A 3p.	LV432894 630A 4p.
	1x		1x	
		1x		1x
	4x	4x	4x	4x
	4x	4x	4x	4x


2 H SZMT22251



Zubehör Irrtümer vorbehalten
Accessories Subject to errors

	LV432693 400A 3p.	LV432894 630A 4p.	LV432693 400A 3p.	LV432894 630A 4p.
	1x		1x	
		1x		1x
	4x	4x	4x	4x
	4x	4x	4x	4x

3



1

