


Universaldimmer 420W/VA

Bruksanvisning

SBD420RCRL
Art.nr. WDE011605, WDE011612
För din säkerhet


FARA
Risk för allvarliga egendoms- och personskador, till exempel på grund av brand eller elstöt som uppstår genom felaktig elinstallations.

En säker elinstallation kan endast genomföras om personen i fråga har grundläggande kunskap inom följande områden:

- anslutning till installationsnätverk
- anslutning till flera elektriska apparater
- dragning av elkablar

Denna kunskap och erfarenhet innehålls vanligtvis endast av personer med utbildning inom området elinstallation. Om dessa minimikrav inte uppfylls eller på något sätt inte beaktas ansvarar du ensam för eventuella egendoms- eller personskador.




FARA
Risk för dödsfall p.g.a. elektrisk stöt.

Utgångarna kan vara spänningsföraende trots att apparaten är avstängd. Säkringen i ingångskretsen från strömförörningen måste alltid kopplas ur före arbeten på de anslutna förbrukarna.

Beskrivning av dimmern

Med Universaldimmer 420W/VA (nedan kallad **dimmern**) kan du tända/släcka och dimma resistiva, induktiva eller kapacitativa laster:



Dimmern registrerar den anslutna lasten automatiskt.

OBS! Dimmern eller lasten kan skadas!



- Understig aldrig den specificerade minimilasten.
- Skydda strömkretsen med en 10 A säkring om ytterligare last ska anslutas i slinga till dimmers X-klämma.
- Anslut aldrig kapacitativa och induktiva laster samtidigt.
- Anslut endast dimbara transformatorer.


Montering av dimmern


i Om dimmern inte monteras i en enkel, infälld standardbox minskas den hösta tillåtna lasten pga den minskade värmearvledningen:


Lasten minskas med	Vid följande installation
25 %	Monterad i regelvägg*
	Flera dimmar monterade tillsammans i kombination*
30 %	I en 1- eller 2-facks utanpåliggande dosa
50 %	I en 3-facks utanpåliggande dosa

* Om flera faktorer samverkar adderas lastreduceringen garna.

Ansluta ledarna till insatsen

Montera dimmern

Ställa in dimmern
Ställ in ljuskällornas lägsta och högsta ljusnivå.

i De anslutna ljuskällorna ska lysa med lägsta ljusnivå när dimmern slås på och vridströmmästären har dimrats ned.
Ställ in värdena för min. ljusnivå och max. ljusnivå innan täcklocken monteras.


- ① Tryck på dimmerratten: Dimmern slås på.
- ② Vrid dimmerratten moturs: Dimmern dimrar ned till det förinställda minimivärdelet (= min. ljusnivå).



- ③ Tryck in mikroknappen (MAX/MIN) med ett lämpligt verktyg (t.ex. en skruvmejsel). Efter 2 s dimras dimmern ned till det absoluta minimivärdelet.

- ④ Håll mikroknappen nedtryckt och vrid dimmerratten medurs: Minimivärde ändras.
- ⑤ Släpp upp mikroknappen när önskad lägsta ljusnivå har nåtts: Det nya minimivärdelet sparas.

i Den maximala ljusnivån ändras på samma sätt.

Så här manövreras dimmern

Vad ska jag göra om ett problem uppstår?

OBS
Dimmern kan skadas!
Om det uppstår en överlast på grund av att driftstemperaturen är för hög går det inte att slå på dimmern igen, utan den måste bytas ut.

Den anslutna ljuskällan tänds inte

- Minska den anslutna lasten.

Dimmern dimrar ned automatiskt

- Stäng av dimmern och låt den svalna.
- Minska den anslutna lasten.

Tekniska data

Nätspänning: 230 V AC, 50 Hz
Nominell last: 20-420 W/VA
Lasttyp: Antingen resistiv/kapacitiv eller resistiv/induktiv last
Kortslutningsskydd: Elektroniskt
Överspänningsskydd: Elektroniskt
Drifttemperatur: +5 °C till +35 °C

Schneider Electric Industries SAS

Kontakta kundservicecentret i ditt land om du har några tekniska frågor.

www.schneider-electric.com

Montere dimmeren


i Hvis dimmern ikke monteres i en enkel standard innbyggingsboks, reduseres den maksimalt tillatte lasten pga. den reduserte varmebortledningen:

Last redusert med	Hvis installert
25 %	Montert i hulvegg*
	Flera installert sammen i en kombinasjon*
30 %	I 1- eller 2-kanals utanpåliggande kapsling
50 %	I 3-kanals utanpåliggande kapsling

* Adder lastreduksjonen hvis det foreligger flere faktorer.

Dimmer universal 420VA

Driftsinstrukser

SBD420RCRL
Art.nr. WDE011605, WDE011612
For din sikkerhet


FARE
Fare for alvorlig personsade og skade på eiendom, f.eks. på grunn av brann eller elektrisk støt som følge av feil elektrisk installasjon.

Sikker elektrisk installasjon kan kun garanteres hvis ansvarlig person kan dokumentere grunnleggende kunnskap på følgende områder:

- Tilkobling til strømnett
- Tilkoble flere elektriske enheter
- Legge elektriske kabler

Disse ferdighetene og erfaringene kan vanligvis kun fremvises av autoriserte installatører, montør gruppe L eller liknende. Hvis disse minstekravene ikke er oppfylt eller er ignorert på et område, er du selv ansvarlig for eventuelle personsader eller skader på eiendom.


FARE!
Livsfare ved elektrisk støt.

Det kan være elektrisk strøm på utgangene selv om apparatet er slått av. Koble alltid fra sikringen i den tilførende strømkretsen fra strømforsyningen før arbeid med tilkoblede forbrukere.

Stille inn dimmeren

Still inn bakgrunnslysstyrken og maksimal lysstyrke på lampene.

i De tilkoblede lampene bør lyse med minimalt lysnivå når dimmern er koblet inn og vibrerter er dimmet helt ned. Still inn verdien for bakgrunnslysstyrken og maksimalt lysnivå for deksler monteres.

- ① Trykk på vriknappen: Dimmern slås på.
- ② Drei på rotasjonsknotten mot klokka: Dimmern dimmes ned til den forhåndsstilte minimumsverdien (= bakgrunnslysstyrke).

Dimmern registrerer den tilkoblede lasten automatisk.

FORSIKTIG! Dimmern eller forbrukeren kan komme til skade.


- Bruk alltid dimmern med den spesifiserte minimale lasten.
- Vern strømkretsen med 10 A hvis flere laster kobles i krets på dimmerns X-klemme.
- Det må aldri tilkobles kapasitiv og induktiv last samtidig.
- Bruk bare dimbare transformatorer.

- ③ Trykk inn mikroknappen (MAX/MIN) med et egnet verktøy (f.eks. en skrutrekker). Etter 2 sek dimmes dimmern ned til den absolutte minimumsverdien.

4 Hold mikroknappen trykket og beveg dreibryteren med klokken: Minimumsverdien endres.

5 Slipp mikroknappen så snart som den ønskede bakgrunnslysstyrken har blitt nådd: Den nye minimumsverdien lagres.

i Endring av maksimal lysstyrke fungerer på samme måte.

Bruke dimmeren


- ④ Trykk på vriknappen: De tilkoblede lampene slås på eller av.
- ⑤ Drei på rotasjonsknappen med eller mot urviseren: De tilkoblede lampene dimmes lysere eller mørkere.

Hva gjør jeg hvis det oppstår et problem?

FORSIKTIG! Dimmern kan bli skadet! Hvis det forekommer overbelastning på grunn av for høy driftstemperatur er det ikke mulig å slå på dimmern igjen. Den må da skiftes ut.

Den tilkoblede lampen kobles ikke inn.

- Reduser tilkoblet last.

Dimmeren dimmer ned av seg selv.

- Slå av dimmern og la den kjøle seg ned.
- Reduser tilkoblet last.

Tekniske data

Nettspenning:	AC 230 V, 50 Hz
Merkestrøm:	20 - 420 W/VA
Lasttype:	Enten ohmsk / kapasitiv eller ohmsk / induktiv last
Kortslutningsvern:	Elektronisk
Overspenningsvern:	Elektronisk
Driftstemperatur:	+5°C til +35°C

Schneider Electric Industries SAS

Ta kontakt med kundesenteret i ditt land hvis du har tekniske spørsmål.
www.schneider-electric.com

Monitoimisäädin 420W/VA

Käyttöohjeet

SBD420RCRL
Tuotenumero WDE011605, WDE011612
Käyttäjän turvallisuus
**VAARA**

Vakavien aineellisten vahinkojen ja henkilövahinkojen vaara, esim. tulipalon tai sähköiskun aiheuttamana, jos sähköasennus tehdään epäasianmukaisesti.

Turvallisen sähköasennuksen voi suorittaa vain henkilö, jolla on perustiedot seuraavilta aloilta:

- Kiinteään sähköverkkoon kytkeminen
- sähkölaiteasennukset
- sähkökaapeleiden asentaminen

Nämä taidot ja kokemus ovat yleensä vain päteviä ammattilaissailla, joilla on kokemusta sähköasennustekniikasta. Jos nämä vähimmäisvaatimukset eivät täty tai niitä ei joltakin osalta oteta huomioon, vastaan yksin kaikista aineellisista vahingoista ja henkilövahingosta.

**VAARA****Sähköiskun aiheuttama hengenvaaralla**

Lähössä voi olla sähköjännite, vaikka laite on kytetty pois päältä. Kytke aina virta pois tuloveran esisulakkeen avulla ennen yhdistetyille sähkölaitteille tehtäviä töitä.

Valonsäätimen esittely

Yleiskäytöissä Monitoimisäädin 420W/VA (jäljempänä valonsäädin) voidaan kytkeä ja säätää resistiivisiä, induktiivisia tai kapasitiivisia kuormia:



Valonsäädin tunnistaa kytkeytyn sähkölaitteen automatisesti.

HUOMIO Valonsäädin tai valaisin voi vaurioitua!



- Käytä valonsäädintä aina määrityllä minimikuormalla.
- Varusta virtapiiri 10 A:n sulakeella, jos muita kuormia on yhdistettävä valonsäätimen X-liitäntään.
- Älä koskaan kytke samanaikaisesti kapasitiivisia ja induktiivisia kuormia.
- Kytke vain himmennettävä muuntaja.

Valonsäätimen asentaminen

i Jos valonsäädintä ei asenneta yksittäiseen vakio-malliseen uppoasennuskoteloon, kuormaraja pienenee seuraavasti lämmön hajaantumisen rajoittumisen vuoksi:

Kuorman pienenneminen	Asennustapa
25 %	Rakoseinään* Useita yksilöitä asennettu yhdistelmäksi*
30 %	1- tai 2-osaiseen pinta-asennettavaan koteloon
50 %	3-osaiseen pinta-asennettavaan koteloon

* Laske kuormarasiukset yhteen useampien asennustapojen tapauksessa.

Sisäosan johdottaminen

Valonsäätimen asentaminen

Valonsäätimen asetus
Aseta taustan kirkkaustoaso ja lampujen maksimikirkkaus

i Kytkeytyn lampujen pitäisi palaa minimikirkkaudella, kun valonsäädin on kytetty pääle ja kiertokytkin on kierretty voimakkaille himmennyselle. Aseta taustan kirkkauden ja maksimikirkkauden arvot ennen kansien asentamista.


- ① Paina kiertonuppia: valonsäädin kytkeytyy pääle.
- ② Kierrä kiertonuppia vastapäivään: valonsäädin himmentää kirkkauden asetettuun minimiarvoon (= taustan kirkkaus).

- ③ Paina mikropainiketta (MAX/MIN) sopivalla välineellä (esim. ruuvitallalla). Kahden sekunnin kuluttua valonsäädin himmentää kirkkauden absoluuttiseen minimiarvoon.

④ Pidä mikropainiketta painettuna ja kierrä kiertonuppi myötäpäivään: minimiarvo muuttuu.

⑤ Vapauta mikropainike, kun haluttu taustan kirkkaus on saavutettu: uusi minimiarvo tallentuu.

i Maksimikirkkautta muutetaan samalla tavalla.

Valonsäätimen käyttö


- ① Paina kiertonuppia: kytkeytetyt valaisimet sytyvät tai sammuvat.
- ② Kierrä kiertonuppia joko myötäpäivään tai vastapäivään: kytkeytetyt valaisimet säätyvät kirkkaammaksi tai himmeämäksi.

Toimenpiteet ongelmatilanteissa
**HUOMIO****Valonsäädin voi vaurioitua!**

Jos liian korkea käytöllämpötila aiheuttaa ylikuumuksen, valonsäädintä ei voi kytkeä uudelleen pääle ja se on vaihdettava.

Kytkeytetyt valaisin ei syty

- Laske kytkeytävää kuormaa.

Valonsäädin himmentää valon itsestään

- Kytke valonsäädin pois päältä ja anna sen jäähtyä.
- Laske kytkeytävää kuormaa.

Tekniset tiedot

Verkkojännite: AC 230 V, 50 Hz

Nimelliskuorma: 20 - 420 W/VA

Kuormatyyppi: Joko resistiivinen/kapasitiivinen **tai** resistiivinen/induktioivinen kuorma

Oikosulkusuojaus: Elektroninen

Ylijännitesuojaus: Elektroninen

Käytöllämpötila: +5°C ... +35°C

Schneider Electric Industries SAS


Voit esittää teknisiä kysymyksiä maakohtaiseen asiakaspalveluun.

www.schneider-electric.com
Dimmer montieren

i Wenn Sie den Dimmer nicht in eine einzelne Standard-UP-Einbaudose montieren, reduziert sich wegen der verringerten Wärmeableitung die maximal zulässige Last:

Universaldimmer 20-420 W/VA

Gebrauchsleitung

SBD420RCRL
Art.-Nr. WDE011605, WDE011612
Für Ihre Sicherheit
**GEFAHR**

Gefahr von schweren Sach- und Personenschäden, z. B. durch Brand oder elektrischen Schlag, aufgrund einer unsachgemäßen Elektroinstallation.

Eine sichere Elektroinstallation kann nur gewährleistet werden, wenn die handelnde Person nachweislich über Grundkenntnisse auf folgenden Gebieten verfügt:

- Anschluss an Installationsnetze
- Verbindung mehrerer elektrischer Geräte
- Verlegung von Elektroleitungen

Über diese Kenntnisse und Erfahrungen verfügen in der Regel nur ausgebildete Fachkräfte im Bereich der Elektro-Installationstechnik. Bei Nichterfüllung dieser Mindestanforderungen oder Missachtung droht für Sie die persönliche Haftung bei Sach- und Personenschäden.

**GEFAHR**


Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Auch bei ausgeschaltetem Gerät kann an den Ausgängen Spannung anliegen. Schalten Sie bei Arbeiten an den angeschlossenen Verbrauchern immer das Gerät über die vorgeschaltete Sicherung spannungsfrei.



Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Auch bei ausgeschaltetem Gerät kann an den Ausgängen Spannung anliegen. Schalten Sie bei Arbeiten an den angeschlossenen Verbrauchern immer das Gerät über die vorgeschaltete Sicherung spannungsfrei.

Dimmer kennen lernen

Mit dem Universaldimmer 20-420W/VA (im folgenden **Dimmer** genannt) können Sie ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten schalten und dimmen:



Der Dimmer erkennt selbstständig die Art der angeschlossenen Last.

**VORSICHT**

Der Dimmer oder die Last können beschädigt werden!

- Den Dimmer immer mit der angegebenen Mindestlast betreiben.
- Den Stromkreis mit 10 A absichern, wenn an der X-Klemme des Dimmers weitere Verbraucher durchgeschleift werden sollen.
- Niemals kapazitive und induktive Lasten gleichzeitig anschließen.
- Nur dimmbare Transformatoren anschließen.


Dimmer einstellen

Grundhelligkeit und maximale Helligkeit der Lampen einstellen.

i Die angeschlossenen Lampen sollen beim Einschalten des Dimmers auch bei heruntergezimmtem Drehschalter eine Grundhelligkeit ausstrahlen.

Stellen Sie die Werte für die Grundhelligkeit und die maximale Helligkeit vor der Montage der Abdeckungen ein.

- ① Drehknopf drücken: Der Dimmer ist eingeschaltet.
- ② Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen: Der Dimmer dimmt auf den voreingestellten Minimalwert (= Grundhelligkeit) herunter.




- ③ Mikro-Taster (MAX/MIN) mit geeignetem Werkzeug (z. B. einem Schraubendreher) hineindrücken. Nach 2 s dimmt der Dimmer auf den absoluten Minimalwert herunter.

④ Mikro-Taster gedrückt halten und den Drehknopf im Uhrzeigersinn bewegen: Der Minimalwert wird geändert.

⑤ Mikro-Taster loslassen sobald die gewünschte Grundhelligkeit erreicht wurde: Der neue Minimalwert ist gespeichert.

i Das Ändern der maximalen Helligkeit ist analog.

Dimmer bedienen


- ④ Drehknopf drücken: Die angeschlossenen Lampen werden ein- oder ausgeschaltet.
- ⑤ Drehknopf im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen: Die angeschlossenen Lampen werden heller oder dunkler gedimmt.

Was tun bei Störungen?

VORSICHT
Der Dimmer kann beschädigt werden! Bei Überlastung durch zu hohe Betriebstemperatur lässt sich der Dimmer nicht mehr einschalten und muss ausgetauscht werden.

Die angeschlossene Lampe lässt sich nicht einschalten

- Die angeschlossene Last reduzieren.

Der Dimmer regelt selbsttätig herunter

- Dimmer ausschalten und abkühlen lassen.
- Die angeschlossene Last reduzieren.

Technische Daten

Netzspannung:	AC 230 V, 50 Hz
Nennlast:	20-420 W/VA
Lastart:	wahlweise ohmsche/kapazitive oder ohmsche/induktive Last
Kurzschlusschutz:	elektronisch
Überspannungsschutz:	elektronisch
Betriebstemperatur:	+5 °C bis +35 °C

Schneider Electric Industries SAS

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an das Customer Care Centre in Ihrem Land.

www.schneider-electric.com