



# Bonding Strap for 1200 A EZM

## Conector de puesta a tierra 1200 A EZM

Class Clase	Series Serie
4120	M01

Retain for future use. / Conservar para uso futuro.

### Precautions

### Precauciones

## ⚠ DANGER / PELIGRO

#### HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

#### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA y NOM-029-STPS.
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Table / Tabla 1: Kit Contents and Usage / Contenido y uso del accesorio


Contents / Contenido	Catalog Number / Número de catálogo	Amperage / Corriente
(2) 1/4-20 UNC x 3/4 in. screws / Tornillo de 1/4-20 UNC x 3/4 (1) Bonding strap / Conector de puesta a tierra	EZM31200GCBT, EZM31200JCBT, EZM11200GCBT, EZM11200JCBT	1200
	EZM31200GCBU, EZM31200JCBU, EZM11200GCBU, EZM11200JCBU	
	EZM31200FST, EZM11200FST, EZM31200FSB, EZM11200FSB	

### Installation

1. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
2. Remove grounding lug (A) and discard mounting screw.
3. Attach bonding strap (B) to neutral bus (C) with 1/4-20 x 3/4 in. screw (D). Install grounding lug (A) on top of bonding strap (B) and secure with 1/4-20 x 3/4 in. screw (D). Torque screws (provided) to 75 lb-in. (8.5 N•m).

### Instalación

1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
2. Retire la zapata de tierra (A) y deseche el tornillo de montaje.
3. Instale el puente de unión (B) en la barra neutra (C) utilizando el tornillo de 1/4-20 x 3/4 (D). Instale la zapata de conexión a tierra (A) en la parte superior de del puente de unión (B) y sujétela con el tornillo 1/4-20 x 3/4 pulg (D). Apriete los tornillos (incluidos) a 8,5 N•m (75 lbs-pulg).



Underground Feed / Alimentación por abajo

Overhead Feed / Alimentación por arriba

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material. Square D™ and Schneider Electric™ are trademarks or registered trademarks of Schneider Electric. Other trademarks used herein are the property of their respective owners.

Schneider Electric USA, Inc.  
1601 Mercer Road  
Lexington, KY 40511 USA  
1-888-SquareD (1-888-778-2733)  
www.schneider-electric.us

© 2011 Schneider Electric All Rights Reserved

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Square D™ y Schneider Electric™ son marcas comerciales o marcas registradas de Schneider Electric. Cualquier otra marca comercial utilizada en este documento pertenece a sus respectivos propietarios.

Importado en México por:  
Schneider Electric México, S.A. de C.V.  
Calz. J. Rojo Gómez 1121-A  
Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F.  
Tel. 55-5804-5000  
www.schneider-electric.com.mx

© 2011 Schneider Electric Reservados todos los derechos



by Schneider Electric