





<b>⚠ DANGER / DANGER / WARNUNG / PELIGRO / PERICOLO / PERIGO</b>		
<b>HAZARDOUS VOLTAGE</b> Turn off all power supply supplying this equipment before working on it. <b>Electric shock can cause severe injury or death.</b>	<b>RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE</b> Couper toutes les sources d'alimentation électrique de cet équipement avant de l'utiliser. Des chocs électriques risquent de provoquer de sérieuses blessures ou la mort.	<b>VERLETZUNGSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG</b> Vor Gebrauch des Geräts alle elektrischen Stromquellen abschalten. Lebensgefahr bzw. schwere Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag.
<b>RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO</b> Cortar todas las fuentes de alimentación eléctrica de este equipo antes de utilizarlo. Los choques eléctricos corren el riesgo de provocar serias heridas o la muerte.	<b>PERICOLO DI CHOC ELETTRICO</b> Scollegare tutte le fonti di alimentazione elettrica di questo apparecchio prima di utilizzarlo. Eventuali choc elettrici potrebbero causare gravi ferite o la morte.	<b>RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO</b> Cortar todas as fontes de alimentação eléctrica deste equipamento antes de o utilizar. Os choques eléctricos podem provocar ferimentos importantes ou a morte.

**ABA-6TA●●A**  
(non isolated)



**ABA-6TA●●B**  
(isolated)



<b>mm<sup>2</sup></b>	0,22...	0,22...	0,5...	0,5...
	2,5	1,5	2,5	2,5
<b>AWG</b>	24...	24...	20...	20...
	14	18	14	14

**⚠** Connect 0V before +19...30V DC. Failure to do so may result in destruction.  
 Connector 0V avant +19...30V DC sous peine de destruction.  
 Unbedingt 0V vor +16...30V anschließen, da sonst Zerstörungsgefahr besteht.  
 Conectar 0V antes de +19...30V DC. No cumplir con esto puede provocar la destrucción del aparato.  
 Collegare l'0V prima +19...30V DC a rischio di distruzione.  
 Ligar 0V antes de +19...30V DC sob pena de destruição.

W9 1243134 01 11 A03

