



XY2CJS/R/L••• www.tesensors.com









D=5m / 16.4ft.	F1 (N)	f (mm / in.)
	45	215 / 8.46
	49	255 / 10.04



Fig.5 Montaggio dell'anello tramite il tenditore All Min: 3 Min: 3

Fig.6 Impostazione con il tenditore cavo







D: 10 N m / 88.5 lb-in

Fig.7 Cablaggio

NC + NO
NC + NC
NC + NC
NC + NC
NC + NC + NO

min:1 x 0,5 mm² (AWG 20)
max: 2 x 1,5 mm² (AWG16)
min: 1 x 0,34 mm² (AWG22)
max: 1 x 1 mm² (AWG18) or
2 x 0,75 mm² (AWG19)

0,8 Nm (7.1 lb-in) ≤ A ≤ 1,2 Nm (10.6 lb-in)
B: 0,8Nm +/- 0,1 (7.1 lb-in. +/- 0.9)






Fig.9 Indicazione di escursione





INTERRUTTORE A FUNE PER ARRESTO DI EMERGENZA

Resistenza meccanica: 100.000 cicli operativi

▲ PERICOLO

RISCHIO DI LESIONI FISICHE

- Ispezionare la fune nella sua interezza per individuare la causa dell'ordine di arresto di emergenza prima di riavviare.
- Rimuovere il cavo prima di smontare il prodotto XY2CJ.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare un grave pericolo per l'incolumità personale.

A A PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O SCARICA ELETTRICA

- Mettere fuori tensione l'elemento che funge da supporto.
- · Mettere fuori tensione il dispositivo.
- Prestare attenzione a non danneggiare le parti del supporto che sono normalmente alimentate.
- Ispezionare visualmente il prodotto e accertarsi che sia in buone condizioni.
- Utilizzare le attrezzature di protezione personale (PPE) adeguate e seguire le istruzioni operative per ambienti elettrici. (vedere NFPA 70E).
- Utilizzare un voltmetro adequatamente tarato per verificare che tutta l'installazione sia fuori tensione.
- Usare un premistoppa con dado in plastica IP65 o IP66 o IP67, in base alla necessità.
- Proteggere l'installazione dai picchi di tensione.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare un grave pericolo per l'incolumità personale.

PERICOLO

RISCHIO DI FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

- · Utilizzare solo accessori Telemecanique Sensors.
- Non utilizzare un altro corpo diversa da quella fornita con il prodotto completo.
- Accertarsi che il prodotto sia fissato lungo lo stesso asse del cavo/fune.
- Installare il prodotto all'apposito supporto utilizzando 4 viti.
- Utilizzare sempre un capo a molla all'estremità del prodotto per le applicazioni di movimentazione.
- Installare i passacavi a non meno di 1 metro e a non più di 5 metri di distanza l'uno dall'altro.
- Spelare la quaina in corrispondenza dei serracavi.
- Rimuovere tutti gli oggetti posizionati sul cavo o di ostacolo ad esso.
- Accertarsi che la fune sia libera da movimento.
- · Assicurarsi che la fune sia accessibile lungo tutta la zona di trazione.
- · Accertarsi che la zona del pulsante di Reset resti sgombra.
- Verificare che nessuno dei componenti del dispositivo sia deformato da un cavo elettrico una volta chiuso il coperchio.
- Verificare che il coperchio sia chiuso saldamente.
- Verificare che il dispositivo, il cavo e gli accessori siano saldamenti installati
 Verificare l'installazione del prodotto, l'impostazione e il funzionamento in base alle informazioni che sono in questo manuale

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare un grave pericolo per l'incolumità personale.

▲ ATTENZIONE

RISCHIO DI CADUTA, COLLISIONE O DANNEGGIAMENTO

- Disporre un'area di sicurezza nella zona di trazione della fune.
- Non tirare il cavo durante la regolazione della forza dell'eccentrico.
- Configurare il dispositivo in base alla temperatura ambiente.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare la morte, lesioni personali gravi o danni all'apparecchiatura.

Installazione (fig. 1)

AVVISO

INSTALLAZIONE NON CORRETTA O APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE

Verificare il corretto orientamento/posizione della testa PRIMA di serrare le 2 viti unidirezionali: Impossibile smontare la testa del prodotto (Fig.3).

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

- 1. Avvitare le 4 viti della testa
- 2. Installare saldamente il dispositivo ① su un supporto rigido utilizzando 4 viti M5 a testa cilindrica attraverso i fori ② (coppia di serraggio = 3±0,6 N.m).
- 3. Installare saldamente le guide della fune 3 su elementi rigidi.
- 4. Fissare il capo della molla terminale
 a un elemento rigido.
- 5. Collegare la fune © all'estremità della molla m utilizzando un'apposito morsetto ©.
- 6. Passare la fune \$\mathbb{G}\$ attraverso tutte le apposite quide \$\mathbb{G}\$.

Utilizzo del tenditore a vite

- A. Collegare la fune ② al tenditore a vite ② utilizzando un morsetto per cavo ⑥
- B. Collegare il tenditore a vite ⑦ al dispositivo ① con una porzione della fune/cavo ⑤ passandolo attraverso un'apposita guida ③.
 C. Stringere la fune ⑤ girando il tenditore a vite ⑦.

Uso del tenditore

- A. Svitare l'anello frontale XY2CZ601 e sostituirlo con il tenditore XY2CZ210 (fig. 5).
- B. Spelare il cavo/fune per 200 mm e passarlo nel tenditore quindi ruotare il tenditore (fig. 6)

NOTA: l'elenco di accessori e molle è disponibile nel catalogo di Sensori Telemecanique. gli schemi illustrano un dispositivo con "fissaggio a destra": invertire gli schemi per ottenere un dispositivo con "fissaggio a sinistra". Un supporto o elemento può essere descritto come "rigido" se è capace di sopportare un carico di 2.000 N in tutte le direzioni di sollecitazione.

Regolazione (fig. 4A ou 4B)

- 1. Usare il tenditore ② per stringere il cavo ⑤ fini a quando l'indice ⑩ è posizionato tra i segni ⑨
- 2. Armare il dispositivo tirando sul pulsante ® : fino a provocare una scatto "clic" e l'etichetta verde sarà completamente visibile (fig. 9).
- 3. Azionare il dispositivo tirando il cavo @
- 4. Ripetere i passi da 1 a 4 fino ad ottenere una regolazione del sistema stabile.

- 1. Usare il tenditore XY2CZ210 per tendere e regolare il cavo ⑤ fino a posizionare l'indice ⑩ tra i segni ⑨ (fig. 6: da 1 a 4).
- 2. Àrmare il dispositivo tirando sul pulsante ® : fino a provocare una scatto "clic" e l'etichetta verde sarà completamente visibile (fig. 9).
- 3. Azionare il dispositivo tirando il cavo 4
- 4. Ripetere i passi da 1 a 4 fino ad ottenere una regolazione del sistema stabile.
- NOTA: gli schemi illustrano un dispositivo con "fissaggio a destra": invertire gli schemi per ottenere un dispositivo con "fissaggio a sinistra".
 - è possibile compensare la dilatazione/contrazione del cavo regolando la configurazione in modo da tenere conto delle variazioni di temperatura.

• Cablaggio (fig. 7)

- 1. Rimuovere il coperchio dal dispositivo ① svitando le due viti ②.
- 2. Rimuovere il cappuccio 3.
- 3. Applicare il premistoppa (non in dotazione).
- 4. Collegare i cavi elettrici aì terminali delle viti della brida (coppia di serraggio = 1 ± 0.2 Nm).
- 5. Installare il coperchio sul dispositivo ① utilizzando le due viti ② (coppia di serraggio = 0,8±0,1 N.m).

NOTA: installare un fusibile di protezione di tipo qG: NC+NO / NC+NC = 10A e NC+NC+NO / NO+NO+NC = 6A

Manutenzione

È necessario controllare periodicamente il prodotto XY2CE, il relativo cavo e i relativi accessori, a seconda del livello di inquinamento esterno e dei cicli di lavoro meccanici.

NOTA: durante le operazioni di manutenzione periodica, controllare quanto segue:

- · Almeno una volta all'anno, la coppia di serraggio delle viti e dei componenti di XY2CJ e degli altri accessori (tenditore, tenditore a vite, morsetto del cavo, guida del cavo e così via).
- · Lo stato del cavo e dei componenti ad esso collegati (tenditore, tenditore a vite, morsetto del cavo, guida del cavo e così

Il rivestimento del cavo per verificare che l'eventuale usura non blocchi il movimento del cavo all'interno dei relativi accessori. Se il rivestimento del cavo è danneggiato, sostituire il cavo.

Smontaggio/Riciclaggio

NOTA: Il meccanismo interno e i blocchi dei contatti elettrici sono inseriti con molle che possono fare saltare delle parti.

Le apparecchiature elettriche devono essere installate, usate e riparate solo da personale qualificato.

Schneider Electric non assume nessuna responsabilità per qualunque consequenza derivante dall'uso di questo materiale.

© 2023 Schneider Electric. "All Rights Reserved."

