

Statut commercial: Arrêt de fabrication

### Cycle de vie

Arrêt de fabrication : JUIN 30, 2007

⚠ Arrêt de fabrication

### Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Product Life Status : **Arrêt de fabrication**

La référence XA2BA21 peut être remplacée par l'un des produits suivants :



#### XB5AA21

Harmony XB5 - bouton poussoir à impulsion - Ø22 - noir - 1F - vis étrier

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 avr. 1999 |