



AAV3409601

Altivar

VW3 A21101

DANGER

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'APPAREIL

- Il n'y a pas de gestion de défaut liaison série entre le terminal déporté VW3A21101 et l'ATV21 en version logiciel **v1.4ie04 ou antérieures**.
- Ne pas utiliser le terminal déporté VW3A21101 pour démarrer ou arrêter l'ATV21. Dans le cas contraire assurez vous qu'il n'y a pas de déconnexion possible du terminal déporté.

Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

DANGER

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

- There is no management of serial link fault between the remote keypad VW3A21101 and the ATV21 in software version **v1.4ie04 or earlier**.
- Do not use the remote keypad VW3A21101 to start or stop the ATV21. If you do it make sure there is no possible disconnection of remote keypad.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.