


# InfraStruXure<sup>®</sup> Cooling Distribution Unit (CDU)

## Instrukcja odbioru, rozpakowywania i przenoszenia



Ważne Należy zachować tę instrukcję.  
Zawiera ona informacje na temat odbioru,  
rozpakowania i przenoszenia urządzenia.



## Informacje dotyczące bezpieczeństwa



**Ciężar:** Do przemieszczania urządzenia potrzebne są co najmniej dwie osoby.



**Ostrzeżenie:** Należy uważać, aby urządzenie nie przewróciło się podczas rozpakowywania lub przenoszenia na miejsce montażu. Urządzenie należy popychać wyłącznie od przodu lub od tyłu, nigdy z boku.

### Przemieszczanie urządzenia

Podnośnik do palet      Wózek widłowy



## Kontrola przy odbiorze

### Sprawdzanie opakowania zewnętrznego

Przed rozpakowaniem przesyłki należy upewnić się, że dostarczono oznakowane pudła zgodnie z listem przewozowym.


### Kontrola urządzenia

Po rozpakowaniu urządzenia należy dokładnie sprawdzić jego obudowę zewnętrzną.




**Uwaga:** W razie zauważenia uszkodzeń powstałych w transporcie, takich jak rysy lub wgniecenia, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy APC (zob. punkt Pomoc dla klientów firmy APC na świecie).

## Potrzebne narzędzia



Nóż



Klucz 13 mm

## Rozpakowanie



**Przeostroga:** Pozostawienie nieosłoniętego urządzenia wystawionego na działanie warunków zewnętrznych spowoduje jego uszkodzenie i unieważnienie gwarancji producenta.




**Materiały do recyklingu:** Materiały opakowaniowe nadają się do przerobu wtórnego. Należy zachować je do wykorzystania w przyszłości lub zutylizować w odpowiedni sposób.




**Uwaga:** W miarę możliwości należy pozostawić urządzenie na paletcie, dopóki nie będzie gotowe do ustawienia w miejscu docelowym.

**1** Zdjąć plastikową folię mocującą pochylnię do urządzenia, po czym odłożyć pochylnię na bok. Dalej zdejmować plastikową folię z urządzenia.




The protective skirt for bottom piped configurations will also be secured with the plastic wrap. Remove this box and set aside.


**2** Remove the cardboard packaging and the plastic bag containing literature and hardware taped to the front of the unit.



**3** Zdjąć plastikową torbę z urządzenia.




**4** Za pomocą klucza 13-milimetrowego wykręcić osiem śrub, zdjęć osiem podkładek i dwie klamry mocujące moduł CDU do palety.




**!** **Uwaga:** Jeśli urządzenie ma być przytwierdzone do podłogi, należy zachować śruby, podkładki i klamry.


**5** Wyjąć pochylnie z kartonowego opakowania.




**6** Przymocować pochylnie do palety, wsuwając wystające zaczepy każdej pochylni w otwory po śrubach w palecie.



**7** W dwie osoby stoczyć urządzenie z palety.



## Ciężar i wymiary



\*Wymiary na ilustracji podano w calach i milimetrach (w nawiasach).

Pozycja	Zapakowany ciężar	Nie zapakował ciężar
ACFD12-B,	314,5 kg	269,5 kg
ACFD12-T	314,5 kg	269,5 kg

## Pomoc dla klientów firmy APC na świecie

Bezpośrednia linia pomocy dla użytkowników urządzeń InfraStruXure

(1)(877)537-0607 (numer bezpłatny)

Centrala firmy APC w USA, Kanadzie

(1)(800)800-4272 (numer bezpłatny)

Ameryka Łacińska

(1)(401)789-5735 (USA)

Europa, Bliski Wschód, Afryka

(353)(91)702000 (Irlandia)

Polska

(0) 36402-2001

Australia, Nowa Zelandia, obszar południowego Pacyfiku

(61) (2) 9955 9366 (Australia)