

معلومات مهمة بشأن سلامة وحدات إمداد الطاقة غير المنقطعة احتفظ بهذا الدليل

احتفظ بهذه الإرشادات - يحتوي هذا الدليل على إرشادات مهمة ينبغي اتباعها أثناء تركيب أجهزة وبطاريات شنايدر إلكترويك وصيانتها.

معلومات السلامة العامة

- صُممت وحدة إمداد الطاقة غير المنقطعة (UPS) هذه للاستخدام في الأماكن الداخلية فقط.
- إذا كانت وحدة UPS مزودة بكبل طاقة مرگب في المصنع، فوصل كبل طاقة UPS مباشرة بمأخذ تيار كهربائي بحائط. وتجنب استخدام مثبتات التيار أو أسلاك التوصيل.
- يُوصَل سلك UPS بمقبس مأخذ تيار كهربائي رئيسي مؤرّض لأسباب متعلقة بالسلامة.

سلامة استخدام البطارية

- قد تنطوي أي بطارية على خطورة حدوث صدمة كهربائية وحروق بسبب تيار دائرة القصر العالي.
- قد تصل البطاريات غير السليمة إلى درجات حرارة تتجاوز الحدود الدنيا لاحتراق الأسطح القابلة للمس.
- قبل تركيب البطاريات أو استبدالها، افصل مصدر الشحن قبل توصيل أطراف البطارية أو فصلها. لا تترد أي أشياء معدنية، بما فيها أي ساعات يد وخواتم. لا تضع أدوات أو أجزاء معدنية فوق البطاريات. اخلع أي حُلي موصلة للكهرباء، مثل سلاسل وساعات يد وخواتم. فقد يتسبب التيار العالي في الإصابة بحروق بالغة أثناء مروره في المواد الموصلة.
- يجب إجراء صيانة البطاريات أو الإشراف عليها بواسطة أفراد على علم تام بها وبالاحتياطات الواجب اتخاذها.
- عند استبدال البطاريات، استخدم بطاريات أو مجموعة بطاريات من نفس النوع والعدد.
- تنبيه: يحذر التخلص من البطارية عن طريق حرقها، لأنها قد تنفجر.
- تنبيه: تجنب فتح البطاريات أو تشويهها، فقد تكون المادة المنبعثة ضارة بالجلد والعينين وقد تكون سامة.