




## Rack Power Distribution Unit Safety Information



Customer support and warranty information is available at the Schneider Electric website, [www.se.com](http://www.se.com).

© 2024 Schneider Electric. All rights reserved. APC and the APC logo are trademarks of Schneider Electric SE. All other brands may be trademarks of their respective owners.

1/2024

990-3433H

### Safety Information

**Save these instructions.** This Safety Information contains important instructions that should be followed during installation and maintenance of the APC equipment. It is intended for APC customers who set up, install, relocate, or maintain APC equipment.

#### ⚠️ DANGER

##### HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- The Rack PDU is intended to be installed and operated by a skilled person in a controlled location with restricted access.
- OU (vertical) Rack PDUs must be installed vertically in a suitable IT rack.
- 1U and 2U (horizontal) Rack PDUs are to be installed in a suitable IT rack U space.
- The Rack PDU is intended to supply power to appropriate IT data center loads. Do not plug power strips or power taps into the Rack PDU outlets.
- Ensure all power cords are fully engaged with the Rack PDU outlets.
- High leakage current from attached loads is possible. If total leakage current will exceed 3.5mA, attach a ground wire from the Rack PDU supplementary ground (M5 thread) to a reliable ground in your facility before energizing the Rack PDU.
- Do not operate the Rack PDU with the covers removed.
- No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
- Use only the supplied hardware for attaching mounting and cable control accessories.
- Use indoors only in a dry location.

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

- Follow all local and national codes when installing the Rack PDU.
- When grounding cannot be verified, disconnect the Rack PDU from the utility power outlet before connecting equipment to the Rack PDU.
- Connect the Rack PDU power cord to the utility power outlet after the Rack PDU is properly mounted to the rack enclosure and all load and signal connections are made.
- Make sure the utility power outlet and the Rack PDU power cord and plug are in good condition.
- Do not work alone or under hazardous conditions.
- High current through conductive materials could cause severe burns.

#### ⚠️ WARNING

##### FIRE HAZARD

- This equipment should be connected to a single-outlet dedicated circuit protected by a circuit breaker or fuse with the same current rating as the Rack PDU.
- The plug or inlet serves as the disconnect for the Rack PDU. Make sure the utility power outlet for the Rack PDU will be close to the Rack PDU and readily accessible.
- Some models of Rack PDUs are provided with IEC C14 or C20 inlets. Use of the proper power cord is the user's responsibility.

**Failure to follow these instructions can result in death or serious injury.**

Rack PDU Input Plug / Inlet	External Circuit Breaker / Fuse Maximum rating
C14 Inlet	10 A 1-pole (15 A North America)
C20 Inlet	16 A 1-pole (20A North America)
NEMA 5-15 P	15 A 1-pole
NEMA 5-20P, L5-20P	20 A 1-pole
IEC309-20 A, 3-pin (2P+G)	20 A 2-pole
NEMA L6-20P	20 A 3-pole
NEMA L21-20P	20 A 4-pole
IEC309-20 A, 5-pin (3P+N+G)	20 A 5-pole
NEMA L5-30P	30 A 1-pole
NEMA L14-30P, L6-30P	30 A 2-pole
IEC309-30 A, 3-pin (2P+G)	30 A 3-pole
NEMA L15-30P, L21-30P	30 A 4-pole
IEC309-30 A, 5-pin (3P+N+G)	30 A 5-pole
CS 8365	50 A 3-pole
IEC309-60 A, 3-pin (2P+G)	60 A 1-pole
IEC309-60 A, 4-pin (3P+G), 5-pin (3P+N+G)	60 A 3-pole
IEC309-16 A, 3-pin (2P+G)	16 A 1-pole
IEC309-16 A, 5-pin (3P+N+G)	16 A 3-pole
IEC309-32 A, 3-pin (2P+G)	32 A 1-pole
IEC309-32 A, 5-pin (3P+N+G)	32 A 3-pole
IEC309-63 A, 3-pin (2P+G)	63 A 1-pole
IEC309-63 A, 5-pin (3P+N+G)	63 A 3-pole

#### ⚠️ DANGER

##### HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Some outlet terminals have voltage on them when the LED is off.
- Disconnect load power cord from this product prior to servicing the load equipment or the power cord.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm that the power is off.

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

Rack PDUs with switched outlets only switch one pole of the rack PDU outlet. Depending on the input wiring configuration, the unswitched terminal of the outlet may have voltage on it when the outlet LED is off.

#### NOTICE

##### EQUIPMENT DAMAGE HAZARD

The ambient operating temperature of a closed or multi-unit rack environment may be greater than the ambient temperature of the room. Ensure the ambient operating temperature of your rack environment does not exceed the rated ambient operating temperature for the Rack PDU.

**Failure to follow these instructions can result in equipment damage.**

### Informations de sécurité

**Conservez ce manuel d'utilisation.** Ces informations sur la sécurité contiennent des instructions importantes que vous devez suivre dans le cadre de l'installation et de l'entretien des équipements APC. Elles sont destinées aux clients APC qui configurent, installent, déplacent ou entretiennent l'équipement APC.

#### ⚠️ DANGER

##### RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

- L'installation et l'utilisation du PDU en rack doivent être effectuées par une personne expérimentée dans un lieu contrôlé à l'accès limité.
- OU (verticale) PDU en rack sont à installer verticalement dans un rack IT approprié.
- 1U et 2U (horizontale) PDU en rack sont à installer dans un espace rack IT en U approprié.
- Le PDU en rack est conçu pour un branchement aux charges de datacenter IT appropriées. Ne pas brancher en multiprise ou en réglage de puissance dans les prises du PDU en rack.
- Il faut assurer que tous les cordons d'alimentation sont complètement branchés sur les prises de l'unité de distribution d'alimentation Rack PDU.
- Un courant de fuite élevé peut provenir des charges connectées. Si le courant de fuite total doit dépasser 3.5 mA, reliez la borne de mise à la terre supplémentaire (filière M5) de la PDU en rack à une prise de terre sûre du bâtiment avant de mettre la PDU sous tension.
- N'utilisez pas la PDU en rack lorsqu'un capot est retiré.
- Aucun composant interne ne peut être réparé par l'utilisateur. Faites appel à du personnel qualifié pour toute réparation.
- Utilisez uniquement la visserie fournie pour fixer les accessoires de montage et de passage des câbles.
- Usage intérieur à l'abri de l'humidité.

**Le non-respect de ces instructions entraînerait des blessures graves, voire mortelles.**

- Respectez les réglementations locales et nationales lorsque vous installez la PDU à monter en rack.

- Lorsqu'il est impossible de vérifier le retour à la terre, débranchez la PDU en rack de l'alimentation de secteur avant de lui connecter d'autres équipements.

- Connectez le cordon d'alimentation de la PDU en rack à la prise de secteur après que la PDU en rack est correctement installée dans l'armoire et que toutes les connexions des charges et des témoins sont effectuées.

- Assurez-vous que la prise de secteur, ainsi que le cordon et la prise d'alimentation de la PDU à monter en rack sont en bon état.

- Évitez de travailler seul ou dans des conditions dangereuses.

- Le courant à haute intensité qui traverse les matières conductrices peut causer de graves brûlures.

#### ⚠️ AVERTISSEMENT

##### RISQUE D'INCENDIE

- Cet équipement doit être connecté à un circuit dédié à prise unique, protégé par un disjoncteur ou un fusible d'un ampérage identique à celui de la PDU.
- La déconnexion de la PDU à monter en rack s'effectue à partir de la prise secteur ou de la prise d'alimentation. Assurez-vous que la prise de secteur de la PDU à monter en rack soit proche de la PDU et facilement accessible.
- Certains modèles de PDU à monter en rack sont fournis avec des prises d'alimentation CEI C14 ou C20. L'utilisateur est responsable du choix d'un cordon d'alimentation approprié.

**Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.**

- Bei der Installation dieser Rack-Verteilerleiste sind die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

- Falls die ordnungsgemäße Erdung der Rack-Verteilerleiste nicht zweifelsfrei bestätigt werden kann, trennen Sie erst die Rack-Verteilerleiste von der Steckdose, bevor Sie Geräte an die Rack-Verteilerleiste anschließen.
- Verbinden Sie das Netzkabel der Rack-Verteilerleiste erst dann mit der Steckdose, nachdem die Rack-Verteilerleiste ordnungsgemäß im Rackgehäuse montiert wurde und alle Verbraucherzuleitungen und Signalverbindungen hergestellt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose und das Kabel der Rack-Verteilerleiste sich in einwandfreiem Zustand befinden.
- Arbeiten Sie niemals alleine oder unter gefährlichen Bedingungen.
- Hochspannung durch stromleitendes Material kann ernsthafte Verbrennungen verursachen.

#### ⚠️ WARNHINWEIS

##### FEUERGEFAHR

- Das Equipment darf nur an eine gesondert abgesicherte Einzelsteckdose angeschlossen werden. Der Nennwert der Sicherung oder des Sicherungsautomaten muss denselben Nennstrom wie die Rack-Verteilerleiste haben.
- Der Stecker ist zugleich Abschaltvorrichtung der Rack-Verteilerleiste. Stellen Sie sicher, dass die die Steckdose der Rack-Verteilerleiste sich in der Nähe der Rack-Verteilerleiste befindet und gut zugänglich ist.
- Einige Modelle der Rack-Verteilerleiste werden mit IEC C14 oder C20 Gerätestecker geliefert. Die Verwendung des passenden Netzkabels liegt in der Verantwortung des Benutzers.

**Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann es zu schweren, bisweilen auch tödlichen Verletzungen kommen.**

Rack-Verteilerleiste (PDU) Eingangsstecker	Externer Sicherungsautomat/ Sicherung Nennstrom
C14 Eingangsstecker	10 A 1-polig (15 A Nordamerika)
C20 Eingangsstecker	16 A 1-polig (20A Nordamerika)
NEMA 5-15P	15 A 1-polig
NEMA 5-20P, L5-20P	20 A 1-polig
IEC309-20A, 3-polig (2P+E)	20 A 2-polig
NEMA L6-20P	20 A 2-polig
NEMA L21-20P	20 A 3-polig
IEC309-20A, 5-polig (3P+N+E)	30 A 1-polig
NEMA L5-30P	30 A 2-polig
NEMA L14-30P, L6-30P	30 A 3-polig
CEI 309-30 A, 3-polig (2P + T)	30 A 3-polig
CS 8365	50 A 3-polig
IEC309-60A, 3-polig (2P+E)	60A 1-polig
IEC309-60A, 4-polig (3P+E), 5-polig (3P+N+E)	60A 3-polig
IEC309-16A, 3-polig (2P+E)	16A 1-polig
IEC309-16A, 5-polig (3P+N+E)	16A 3-polig
IEC309-32A, 3-polig (2P+E)	32A 1-polig
IEC309-32A, 5-polig (3P+N+E)	32A 3-polig
IEC309-63A, 3-polig (2P+E)	63A 1-polig
IEC309-63A, 5-polig (3P+N+E)	63A 3-polig

#### ⚠️ GEFAHR

##### STROMSCHLAG-, EXPLOSIONS- UND BOGENBLITZGEFAHR

- Einige Steckdosenkontakte können auch dann unter Spannung stehen, wenn die LED aus ist.
- Trennen Sie das Verbraucher-Netzkabel von diesem Produkt, bevor Sie Wartungsarbeiten am Ausrüstung oder am Netzkabel durchführen.
- Verwenden Sie immer ein geeignetes Spannungsmessgerät, um sicherzustellen, dass keine Spannung mehr anliegt.

**Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift muss mit schweren, bisweilen auch tödlichen Verletzungen gerechnet werden.**

Rack-Verteilerleisten mit geschalteten Steckdosen schalten nur eine Leitung der Rack-Verteilerleistensteckdose. Je nach eingeschaltiger Verkabelung kann die nicht geschaltete Leitung der Steckdosen immer noch unter Spannung stehen, auch wenn die Steckdosen-LED aus ist.

#### HINWEIS

##### GEFAHR VON GERÄTESCHÄDEN

Die Temperatur der Umgebung eines geschlossenen oder aus aus mehreren Einheiten bestehenden Racks kann im Betrieb höher sein als die allgemeine Raumtemperatur. Stellen Sie sicher, dass die Betriebstemperatur in der Umgebung Ihres Racks die angegebene Umgebungstemperatur für den Betrieb der Rack-PDU nicht überschreitet. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann es zu Schäden an der Anlage kommen.

DE

### Información relativa a la seguridad

**Guardar estas instrucciones.** Esta información relativa a la seguridad contiene instrucciones importantes que deben seguirse durante la instalación y el mantenimiento de los equipos APC. Va dirigida a aquellos clientes de APC que necesitan configurar, instalar, reubicar o realizar el mantenimiento de equipos APC.

#### ⚠️ PELIGRO

##### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN, O DESTELLO DE ARCO

- La rack PDU está destinada a su instalación y operación por personal formado en una ubicación controlada con acceso restringido.
- Las PDUs de rack OU (vertical) han de instalarse verticalmente en un estante de TI apropiado.
- Las PDUs de rack 1U y 2U (horizontal) han de instalarse en un estante de TI con espacio en U apropiado.
- La misión de la PDU de rack es proporcionar alimentación a las cargas de centros de datos de TI apropiadas. No conecte a tierra ni a enchufes de alimentación las tomas de la PDU de rack.
- Asegúrese de que todos los cables de alimentación están completamente enchufados a las tomas del Rack PDU.
- Es posible una corriente de fuga elevada de las cargas conectadas. Si la corriente de fuga total excede de 3.5 mA, conecte un cable de tierra del terminal de tierra suplementario (rosca M5) de la PDU de rack a una conexión a tierra fiable de las instalaciones antes de encender la PDU de rack.
- No haga funcionar la PDU de rack con las tapas quitadas.
- No hay piezas en su interior que puedan ser reparadas o mantenidas por el usuario. Mande el servicio y mantenimiento a personal cualificado.
- Utilice únicamente la tornillería y piezas suministradas para fijar los accesorios de montaje y de control de los cables.
- Utilizar solo en interiores en un lugar seco.

**No seguir esas instrucciones resultará en lesiones graves o la muerte.**

- Siga todos los códigos locales y nacionales al instalar la PDU de rack.
- Cuando no sea posible verificar la conexión a tierra, desconecte la PDU de rack de la toma de corriente de la red eléctrica antes de conectar equipos a la PDU de rack.

- Conecte el cable de alimentación de la PDU de rack en la toma de corriente de la red eléctrica después de que se haya montado correctamente la PDU de rack en el armario rack y se hayan realizado todas las conexiones de cargas y de señales.
</

PDU de Rack Enchufe de entrada / Toma de corriente	Diseñador / Fusible externo Corriente nominal máxima
Toma de corriente C14	Unipolar de 10 A (Norteamérica, 15 A)
Toma de corriente C20	Unipolar de 16 A (Norteamérica, 20 A)
NEMA 5-15P	Unipolar de 15 A
NEMA 5-20P, L5-20P IEC309-20A, de 3 clavijas (2P+T)	Unipolar de 20 A
NEMA L6-20P	Bipolar de 20 A
NEMA L21-20P IEC309-20A, de 5 clavijas (3P+N+T)	Tripolar de 20 A
NEMA L5-30P	Unipolar de 30 A
NEMA L14-30P, L6-30P IEC309-30A, de 3 clavijas (2P+T)	Bipolar de 30 A
NEMA L15-30P, L21-30P IEC309-30A, de 5 clavijas (3P+N+T)	Tripolar de 30 A
CS 8365	Tripolar de 50 A
IEC309-60A, de 3 clavijas (2P+T)	Unipolar de 60 A
IEC309-60A, de 4 clavijas (3P+N+T), de 5 clavijas (3P+N+T)	Tripolar de 60 A
IEC309-16A, de 3 clavijas (2P+T)	Unipolar de 16 A
IEC309-16A, de 5 clavijas (3P+N+T)	Tripolar de 16 A
IEC309-32A, de 3 clavijas (2P+T)	Unipolar de 32 A
IEC309-32A, de 5 clavijas (3P+N+T)	Tripolar de 32 A
IEC309-63A, de 3 clavijas (2P+T)	Unipolar de 63 A
IEC309-63A, de 5 clavijas (3P+N+T)	Tripolar de 63 A

## ⚠️ PERIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN, O DESTELLO DE ARCO
• Algunos terminales de salida tienen voltaje aunque el LED esté apagado.
• Desconecte el cable de alimentación de carga de este producto antes de realizar tareas de reparación o mantenimiento en los equipos de carga o el cable de alimentación.
• Utilice siempre un dispositivo de detección de voltaje con unas especificaciones nominales correctas para confirmar que la alimentación está desactivada.
<b>No seguir esas instrucciones resultará en lesiones graves o la muerte.</b>

Las PDU de rack con tomas de corriente con interruptor solo comunitan un polo de la toma de corriente. Dependiendo de la configuración del cableado de entrada, el terminal no comunitado de la toma de corriente puede tener voltaje aunque el LED de la toma de corriente esté apagado.

## AVISO

PELIGRO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
La temperatura ambiente de funcionamiento de un entorno con armarios de varias unidades puede ser mayor que la temperatura ambiente de la sala. Asegúrese de que la temperatura ambiente de funcionamiento del entorno de sus armarios no excede la temperatura ambiente de funcionamiento especificada para la PDU montada en estante.
<b>No seguir estas instrucciones puede causar daños en el equipo.</b>

EM

## Informazioni sulla sicurezza

Conservare le presenti istruzioni. Le presenti informazioni sulla sicurezza contengono importanti istruzioni da seguire durante le operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature APC. Servono ai clienti APC che desiderano configurare, installare, spostare o eseguire la manutenzione delle apparecchiature.

## ⚠️ PERICOLO

### RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI

- L'unità PDU in rack è destinata a essere installata e gestita da personale competente in un ambiente controllato e ad accesso limitato.
- Le unità Rack PDU di tipo 0U (verticali) devono essere installate in verticale in un rack IT adeguato.
- Le unità Rack PDU di tipo 1U e 2U (orizzontali) devono essere installate in uno spazio a un rack IT adeguato.
- L'unità Rack PDU è destinata ad alimentare carichi adeguati in un data center. Non collegare prese multiple o adattatori alle uscite delle unità Rack PDU.
- Verificare che tutti i cavi di alimentazione siano completamente inseriti nelle prese dell'unità di distribuzione dell'alimentazione Rack PDU.
- È possibile che dai collegamenti si verifichino dispersioni di corrente elevate. Se la corrente di dispersione totale supera i 3,5 mA, prima di fornire il flusso di energia elettrica all'unità PDU in rack, collegare un filo di messa a terra dalla messa a terra aggiuntiva dell'unità PDU in rack (filettatura M5) a una connessione di messa a terra affidabile dell'edificio.
- Non attivare l'unità PDU in rack se priva delle coperture.
- All'interno non sono contenute parti riparabili dall'utente. Per le riparazioni rivolgersi al personale qualificato.
- Per l'installazione degli accessori di collegamento, montaggio e controllo dei cavi, utilizzare solo gli elementi di montaggio forniti.
- Utilizzare solo in ambienti chiusi e asciutti.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni gravi o mortali.**

- Seguire tutte le normative locali e nazionali durante l'installazione dell'unità PDU in rack.
- Quando non è possibile verificare la messa a terra, collegare l'unità PDU in rack dalla presa di alimentazione elettrica prima di collegarla ad altre apparecchiature.
- Collegare il cavo di alimentazione dell'unità PDU in rack alla presa elettrica solo dopo aver correttamente montato l'unità PDU in rack nell'armadietto ed aver effettuato tutti i collegamenti di carico e segnalazione.
- Accertarsi che sia la presa elettrica, sia la spina e il cavo di alimentazione dell'unità PDU in rack siano integri e funzionanti.
- Non lavorare da soli o in condizioni di pericolo.
- Un'elevata corrente che attraversa materiali conduttori può provocare gravi ustioni.

## ⚠️ AVVERTENZA

### PERICOLO DI INCENDIO

- Questa apparecchiatura deve essere collegata a un circuito dedicato a uscita singola, protetta da un interruttore automatico o un fusibile con lo stesso valore di corrente dell'unità.
- Per scollegare l'unità è sufficiente staccare la spina o l'ingresso. Accertarsi che la presa elettrica destinata all'unità PDU in rack sia vicina all'unità e facilmente accessibile.
- Alcuni modelli di unità PDU in rack vengono consegnati con ingressi IEC C14 o C20. È responsabilità dell'utente utilizzare il cavo di alimentazione più appropriato.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni gravi o mortali.**

Spina / Ingresso PDU in rack	Valore nominale massimo interruttore automatico / fusibile esterno
Ingresso C14	10 A a 1 polo (15 A Nord America)
Ingresso C20	16 A a 1 polo (20 A Nord America)
NEMA 5-15P	15 A a 1 polo
NEMA 5-20P, L5-20P IEC309-20A, 3 pin (2P+G)	20 A a 1 polo
NEMA L6-20P	20 A a 2 poli
NEMA L21-20P IEC309-20A, 5 pin (3P+N+G)	20 A a 3 poli
NEMA L5-30P	30 A a 1 polo
NEMA L14-30P, L6-30P IEC309-30A, 3 pin (2P+G)	30 A a 2 poli
NEMA L15-30P, L21-30P IEC309-30A, 5 pin (3P+N+G)	30 A a 3 poli
CS 8365	50 A a 3 poli
IEC309-60A, 3 pin (2P+G)	60 A a 1 polo
IEC309-60A, 4 pin (3P+G), 5 pin (3P+N+G)	60 A a 3 poli
IEC309-16A, 3 pin (2P+G)	16 A a 1 polo
IEC309-32A, 3 pin (2P+G)	32 A a 1 polo
IEC309-32A, 5 pin (3P+N+G)	32 A a 3 poli
IEC309-63A, 3 pin (2P+G)	63 A a 1 polo
IEC309-63A, 5 pin (3P+N+G)	63 A a 3 poli

## ⚠️ PERICOLO

### RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI

- In alcuni terminali di uscita può essere presente tensione quando il LED è spento.
- Prima di eseguire la manutenzione del dispositivo di carico o del cavo di alimentazione, scollegare la potenza di carico dal prodotto.
- Per confermare l'assenza di alimentazione, utilizzare sempre un dispositivo di rilevazione della tensione nominale effettiva.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni gravi o mortali.**

Le unità PDU in rack con uscite commutate comunitano solo un polo dell'uscita dell'unità. In base alla configurazione del cablaggio di ingresso, nel terminale non comunitato dell'uscita può essere presente tensione quando il LED è spento.

## AVVISO

### RISCHIO DI DANNI ALLE APPARECCHIATURE

In un ambiente rack chiuso o multiunità, la temperatura ambiente di esercizio può essere superiore alla temperatura ambiente della stanza. Verificare che la temperatura di ambiente di esercizio non superi il valore di temperatura nominale delle PDU in rack. **Se si trascurano queste istruzioni, le apparecchiature possono subire danni.**

## Thông Tin An Toàn

Lưu các hướng dẫn này. Thông Tin An Toàn này chứa các hướng dẫn quan trọng cần phải tuân thủ trong khi lắp đặt và bảo trì thiết bị APC. Nó dành cho các khách hàng APC lắp đặt, cài đặt, di chuyển, hoặc bảo trì thiết bị APC.

## ⚠️ NGUY HIỂM

### NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT, NÓ, HOẶC HỎ QUANG

- Các thiết bị PDU được chỉ định lắp đặt và sử dụng bởi người có kinh nghiệm và trong khu vực được kiểm soát và hạn chế tiếp cận.
- Thiết bị Rack PDU 0U (dọc) phải được lắp đặt trong giá đỡ IT thích hợp.
- Thiết bị Rack PDU 1U và 2U (ngang) phải được lắp đặt trong khung chung U của giá đỡ IT thích hợp.
- Thiết bị Rack PDU dùng để cấp nguồn cho các tải trọng trung tâm dữ liệu IT thích hợp. Không cắm các ổ cắm nối dài hoặc ổ cắm chia vào các đầu ra của ổ điện Rack PDU.
- Hãy đảm bảo rằng tất cả các dây nguồn đều được cắm hoàn toàn vào ổ cắm của bộ phân phối điện Rack PDU.
- Có thể có dòng điện rò cao từ các phụ tải được đấu vào. Nếu tổng dòng rò vượt quá 3,5mA, hãy đấu một dây đất từ đầu tiếp đất bổ sung của Thanh PDU (dây M5) tới một điểm tiếp đất tin cậy trong thiết bị của bạn trước khi cắm điện cho Thanh PDU.
- Không vận hành Thanh PDU nếu không có nắp.
- Không có bộ phận nào mà người sử dụng có thể bảo trì. Hãy để việc bảo trì cho các nhân viên có trình độ.
- Chỉ sử dụng phần cứng đã được cung cấp để đấu các phụ kiện lắp ráp và kiểm soát.
- Chỉ sử dụng trong nhà ở vị trí khô ráo.

**Không tuân thủ các hướng dẫn này sẽ dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng.**

- Tuân thủ tất cả các quy định của địa phương và quốc gia khi lắp đặt Thanh PDU.
- Khi không thể kiểm tra tiếp đất, tháo điện Thanh PDU từ ổ cắm nguồn trước khi đấu nối thiết bị với Thanh PDU.
- Nối dây nguồn Thanh PDU với ổ cắm nguồn sau khi Thanh PDU được lắp đặt một cách phù hợp vào tủ rack và tất cả các đầu nối phụ tải và tín hiệu đã được thực hiện.
- Đảm bảo rằng ổ cắm điện nguồn và dây nguồn và đầu cắm Thanh PDU vẫn còn tốt.
- Không làm việc một mình hoặc trong điều kiện nguy hiểm.
- Dòng điện cao qua các vật liệu dẫn điện có thể gây bỏng nặng.

## ⚠️ CẢNH BÁO

### NGUY CO CHAY

- Cần đấu nối thiết bị này đến một mạch chuyên dụng ổ cắm đơn được bảo vệ bởi một cái ngắt mạch hoặc cầu chí công loại như Thanh PDU.
- Đầu cắm hay đầu vào đồng vai trò là thiết bị ngắt mạch cho Thanh PDU. Đảm bảo rằng ổ cắm nguồn cho Thanh PDU gần Thanh PDU và có thể sẵn sàng tiếp cận.
- Một số kiểu Thanh PDU được cung cấp với các đầu vào IEC C14 hoặc C20. Sử dụng dây nguồn phù hợp là trách nhiệm của người sử dụng.

**Không tuân thủ các hướng dẫn này sẽ dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng.**

Thanh PDU	Cái Ngắt / Cầu Chi Ngoài Loại Tối Đa
Đầu Cắm / Đầu Vào	
Đầu vào C14	10 A 1-cực (15 A Bắc Mỹ)
Đầu vào C20	16 A 1-cực (20 A Bắc Mỹ)
NEMA 5-15P	15 A 1-cực
NEMA 5-20P, L5-20P IEC309-20A, 3-chân (2P+G)	20 A 1-cực
NEMA L6-20P	20 A 2-cực
NEMA L21-20P IEC309-20A, 5-chân (3P+N+G)	20 A 3-cực
NEMA L5-30P	30 A 1-cực
NEMA L14-30P, L6-30P IEC309-30A, 3-chân (2P+G)	30 A 2-cực
NEMA L15-30P, L21-30P IEC309-30A, 5-chân (3P+N+G)	30 A 3-cực
CS 8365	50 A 3-cực
IEC309-60A, 3-chân (2P+G)	60 A 1-cực
IEC309-16A, 5-chân (3P+N+G)	16 A 3-cực
IEC309-32A, 3-chân (2P+G)	32 A 1-cực
IEC309-32A, 5-chân (3P+N+G)	32 A 3-cực
IEC309-63A, 3-chân (2P+G)	63 A 1-cực
IEC309-63A, 5-chân (3P+N+G)	63 A 3-cực

## ⚠️ NGUY HIỂM

### NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT, NÓ, HOẶC HỎ QUANG

- Một số thiết bị đầu cuối ổ cắm có điện áp khi đèn LED tắt.
- Tháo dây nguồn phụ tải từ sản phẩm này trước khi bảo trì thiết bị phụ tải hay dây nguồn.
- Luôn sử dụng thiết bị cảm biến điện áp loại phù hợp để xác nhận nguồn tắt.

**Không tuân thủ các hướng dẫn này sẽ dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng.**

Các Thanh PDU có các ổ cắm có công tắc chí đống mờ một cực của ổ cắm đó của Thanh PDU. Phù thuộc vào cách dây đã đấu vào, thiết bị đầu cuối không có công tắc của ổ cắm có thể có điện áp khi đèn LED của ổ cắm tắt.

## LƯU Ý

### NGUY HIỂM GÂY THIẾT HẠI CHO THIẾT BỊ

Nhiệt độ vận hành xung quanh của môi trường tủ kính hoặc nhiều tủ có thể lớn hơn nhiệt độ môi trường cửa phòng. Đảm bảo nhiệt độ vận hành xung quanh của môi trường



## ▲ ECKERTY

### ӨРТ ШЫГЫ ҚАТЕРІ БАР

- Бул жабдықты Rack PDU күрүлғысымен бірдей номиналды тоғы бар автоматты түйікташып немесе сактандырышпен қоралған бір розеткада арнаңы тізбеке жалғау қажет.
- Аша немесе куат кірісі Rack PDU күрүлғысы үшін ажыратқыш ретінде жүреді. Rack PDU күрүлғысын арналған жөлдік қуат шығынын Rack PDU күрүлғысын жақын жөне ондай жетегін жерде болуын қамтамасы етіңіз.
- Rack PDU күрүлғысының кейбір үлгілері IEC C14 не C20 қуат кірістірімнен жабдықталады. Дұрыс қуат сымын қолдану үшін пайдаланушы жауапкершілік көтөреді.

Осы нұсқаударды орындауда қазаға немесе елеулі жаракатқа ұшыратуы мүмкін.

Rack PDU күрүлғысы Кіріс ашасы / қуат кірісі	Сыртқы автоматты ажыратқыш / сактандырыш Ен үлкен қуаттылығы
C14 қуат кірісі	10 A 1 полюс <sup>*</sup> (15 A Солтүстік Америка)
C20 қуат кірісі	16 A 1 полюс (20 A Солтүстік Америка)
NEMA 5-15P	15 A 1 полюс
NEMA 5-20P, L5-20P IEC309-20A, 3 істікше (2P+G)	20 A 1 полюс
NEMA L6-20P	20 A 2 полюс
NEMA L21-20P IEC309-20A, 5 істікше (3P+N+G)	20 A 3 полюс
NEMA L5-30P	30 A 1 полюс
NEMA L14-30P, L6-30P IEC309-30A, 3 істікше (2P+G)	30 A 2 полюс
NEMA L15-30P, L21-30P IEC309-30A, 5 істікше (3P+N+G)	30 A 3 полюс
CS 8365	50 A 3 полюс
IEC309-60A, 3 істікше (2P+G)	60A 1 полюс
IEC309-60A, 4 істікше (3P+N+G), 5 істікше (3P+N+G)	60A 3 полюс
IEC309-16A, 3 істікше (2P+G)	16A 1 полюс
IEC309-16A, 5 істікше (3P+N+G)	16A 3 полюс
IEC309-32A, 3 істікше (2P+G)	32A 1 полюс
IEC309-32A, 5 істікше (3P+N+G)	32A 3 полюс
IEC309-63A, 3 істікше (2P+G)	63A 1 полюс
IEC309-63A, 5 істікше (3P+N+G)	63A 3 полюс

## ▲ ҚАУІПТІ

### ЭЛЕКТР ТОГЫ COFY, ЖАРЫЛЫС НЕМЕСЕ ДОФА ЖАРКАЛЫ ҚАТЕРІ БАР

- Кейбір шығысы ағытпаларда жарық диодты шам сенінде ток қосулы болады.
- Жүктелетін жабдықты не қуат сымын жәндеуден бүрүн жүктелетін жабдықтын қуат сымын осы құрылғыдан ажыратылады.
- Куаттың ешірілген тектерүү үшін әрқашан номиналы дұрыс көрнеке анықтағыш құрылғының пайдалану көрек.

Осы нұсқаударды орындауда қазаға немесе елеулі жаракатқа әкелу мүмкін.

Куат шығысы ешірілген Rack PDU құрылғылары тек Rack PDU құрылғысының бір полюсін ғана өткізу. Кіріс сымдарының конфигурациясына қарай, шығыс жарық диодты шамы сенін түрғанда, қуат шығысының ешірілгене ағытпасында көрнеке болуы мүмкін.

## ECKERTPE

### ЖАБДЫҚТЫҢ ЗАҚЫНДАЛУ ҚАУПІ

Жабық немесе кеп блокты тіреүш отраслының жұмыс температурасы белгіленіп, көршаган отраслының температурасынан жогарырақ болуы мүмкін. Тіреүш отраслының жұмыс температурасы тіреүштің протокол деңгектерінін модуліне арналған белгілінген көршаган отрасының жұмыс температурасынан астырылаудың көтөреді.

Осы нұсқаударды орындауда қазаға немесе елеулі жаракатқа әкелу мүмкін.

KZ

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Instrukcję należy zachować. Niniejsze informacje nt. bezpieczeństwa zawierają ważne instrukcje, których należy przestrzegać podczas montażu i konserwacji urządzeń APC. Są one adresowane do klientów firmy APC, którzy zamierzają konfigurować, montować, przenosić lub serwować urządzenia marki APC.

## ▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO

### ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, WYBUCHEM LUB ZAISKRZENIEM

- Urządzenie rack PDU należy zainstalować w kontrolowanym miejscu z ograniczonym dostępem. Instalacja i prace z urządzeniem powinna wykonywać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
- Listy zasilające do montażu w szafie 0U (pionowe) należy zainstalować pionowo w odpowiedniej szafie.
- Listy zasilające do montażu w szafie 1U i 2U (poziome) należy zainstalować w odpowiedniej szafie.
- Lista zasilająca do montażu w szafie jest przeznaczona do zasilania centrów danych generujących określone obciążenie. Nie należy do niej podłączać przedłużaczy ani rozgałęźczy.
- Upewnić się, że wszystkie przewody zasilające są całkowicie podłączone do gniazd listwy zasilającej Rack PDU.
- Niebezpieczenstwo silnego prądu upływowego z podłączonych odbiorników. Jeżeli łączna moc prądu upływowego przekroczy 3,5 mA, podłączycy do listwy PDU (gwint M5) dodatkowy przewód uziemiający, który należy połączyć ze sprawdzonym uziemieniem jeszcze przed podłączaniem listwy PDU do zasilania.
- Nie włączać listwy PDU, kiedy zdjęte są osłony.
- Wewnątrz nie ma żadnych elementów, które mogą wymagać konserwacji przez użytkownika. Konserwację urządzenia należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom.
- Do mocowania, zawieszenia i prowadzenia przewodów należy stosować wyłącznie osprzęt i akcesoria znajdujące się w zestawie.
- Używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych, w suchym otoczeniu.

Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji doprowadzi do poważnego obrażenia ciała lub śmierci.

• Podczas instalacji listwy PDU należy przestrzegać wszelkich stosownych przepisów lokalnych i krajowych.

• Jeżeli nie można sprawdzić uziemienia, przed podłączeniem sprzętu do listwy PDU, należy ją odłączyć od gniazda sieciowego.

• Podłączyć przewód zasilający listwę PDU do gniazda sieciowego dopiero po prawidłowym zamontowaniu listwy w szafie oraz podłączeniu do niej wszystkich odbiorników zasilania oraz kabli sygnalowych.

• Zadbać o to, aby gniazdo sieciowe oraz przewód zasilający listwę PDU i jego wtyczka były zawsze w dobrym stanie.

• W warunkach niebezpiecznych nie należy pracować w pojedynkę.

• Prąd o dużym natężeniu przechodzący przez materiały przewodzące może spowodować poważne oparzenia.

## ▲ OSTRZEŻENIE

### ZAGROŻENIE POŻAROWE

- Urządzenie należy podłączyć do gniazda z odrebnym obwodem, chronionym przez włącznik automatyczny lub bezpiecznik o takim samym prądzie znamionowym co listwa PDU.
- Wtyczka lub gniazdo pełni rolę odłącznika odcinającego zasilanie listwy PDU. Gniazdo sieciowe, do którego podłączona jest listwa PDU powinno znajdować się niedaleko listwy i być gotowe do użycia.
- Niektore modele listwy PDU wyposażone są w gniazda IEC C14 lub C20. Za użycie prawidłowego przewodu zasilającego odpowiada użytkownik.

Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może doprowadzić do poważnego obrażenia ciała lub śmierci.

## Lista zasilająca do montażu w szafie / Wtyczka / gniazdo

Zewnętrzny włącznik automatyczny / bezpiecznik Maksymalny prąd znamionowy	Zewnętrzny włącznik automatyczny / bezpiecznik Maksymalny prąd znamionowy
Gniazdo C14	10 A 1-biegunowy <sup>*</sup> (15 A Ameryka Północna)
Gniazdo C20	16 A 1-biegunowy <sup>*</sup> (20 A Ameryka Północna)
NEMA 5-20R	15 A 1-biegunowy
NEMA 5-20P, L5-20P IEC309-20A, 3-pin (2P+G)	20 A 1-biegunowy
NEMA 6-20P	20 A 2-biegunowy
NEMA L21-20P IEC309-20A, 5-pin (3P+N+G)	20 A 3-biegunowy
NEMA L5-30P	30 A 1-biegunowy
NEMA L14-30P, L6-30P IEC309-30A, 3-pin (2P+G)	30 A 2-biegunowy
CS 8365	50 A 3-biegunowy
IEC309-60A, 3-pin (2P+G)	60 A 1-biegunowy
IEC309-60A, 5-pin (3P+N+G)	60 A 3-biegunowy
IEC309-63A, 3-pin (2P+G)	63 A 1-biegunowy
IEC309-63A, 5-pin (3P+N+G)	63 A 3-biegunowy

## ▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO

### ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, WYBUCHEM LUB ZAISKRZENIEM

- W niektórych gniazdach nadal obecne jest napięcie, nawet kiedy dioda LED jest wyłączona.
- Przed przystąpieniem do serwisowania podłączonego sprzętu lub przewodu zasilającego, odłączając przewód zasilający od urządzenia.
- Zawsze należy sprawdzić, czy zasilanie zostało odcięte, stosując w tym celu odpowiedni detektor napięcia.

Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji doprowadzi do poważnego obrażenia ciała lub śmierci.

W listwach PDU wyposażonych w przełączane gniazda, przełączany jest jeden biegun takiego gniazda. W zależności od konfiguracji podłączenia, na niewyłączonym bieguniu może być nadal napięcie, również wtedy, kiedy dioda LED gniazda nie świeci.

## UWAGA

### RYZYKO USZKODZENIA SPRZĘTU

Temperatura otoczenia w szafie zamkniętej lub wielojednostkowej może być wyższa niż temperatura panująca w pomieszczeniu. Należy dopilnować, aby temperatura w szafie nie była wyższa niż temperatura znamionowa pracy listwy zasilającej do montażu w szafie.

Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować uszkodzenie sprzętu.

PL

## Informações sobre segurança

Guarde estas instruções. Estas Informações de Segurança contêm instruções importantes que devem ser seguidas durante a instalação e a manutenção de equipamentos APC. Ele é destinado a clientes da APC que configuram, instalam, movimentam ou fazem a manutenção dos equipamentos APC.

## ▲ PERIGO

### RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- A PDU [unidade de distribuição de energia] do Rack deve ser instalada e operada por uma pessoa qualificada em um local controlado com acesso restrito.
- Os PDUs de Rack 0U (verticais) devem ser instalados verticalmente em um rack de TI adequado.
- Os PDUs de Rack 1U e 2U (horizontais) devem ser instalados em um espaço U de rack de TI adequado.
- O PDU de Rack destina-se a fornecer alimentação às cargas apropriadas do datacenter de TI. Não conecte lâminas de energia ou tomadas de energia nas tomadas do PDU de Rack.
- Certifique-se de que todos os cabos de alimentação estão completamente ligados às tomadas da unidade de distribuição de energia Rack PDU.
- É possível haver uma alta corrente de fuga a partir das cargas conectadas. Se a corrente de fuga total exceder 3,5mA, conecte um fio terra a partir do terra suplementar da PDU (UDE) para rack (fio M5) a um terra confiável nas suas instalações antes de energizar a PDU (UDE) para rack.
- Não opere a PDU (UDE) para rack sem as tampas.
- Não há peças internas que possam ser separadas pelo usuário. Encaminhe a necessidade de manutenção para pessoal qualificado.
- Use somente as ferragens fornecidas para conectar acessórios de montagem e controle de cabos.
- Use apenas em ambientes internos e em local seco.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou ferimentos graves.

- Ao instalar a PDU (UDE) para rack, siga todas as normas locais e nacionais.
- Quando o aterramento não puder ser verificado, desconecte a PDU (UDE) para rack da tomada da rede elétrica antes de conectar o equipamento à PDU (UDE) para rack.

• Conecte o cabo de energia da PDU (UDE) para rack à tomada da rede elétrica depois que a PDU (UDE) para rack for montada corretamente no gabinete do rack e todas as conexões de carga e sinal forem feitas.

• Certifique-se de que a tomada da rede elétrica e o cabo de alimentação e o plugue da PDU (UDE) para rack estejam em boas condições.

• Não trabalhe sozinho ou sob condições de risco.

• Corrente alta através de materiais condutivos pode causar queimaduras graves.

## ▲ AVISO

### RISCO DE INCÊNDIO

- Este equipamento deve ser conectado a um circuito dedicado de tomada única protegido por um disjuntor ou fusível com a mesma corrente nominal da PDU (UDE) para rack.
- O plugue ou a entrada servem como a desconexão para a PDU (UDE) para rack. Certifique-se de que a tomada da rede elétrica para a PDU (UDE) para rack esteja perto da PDU (UDE) para rack e que seja facilmente acessível.
- Alguns modelos de PDUs (EDUs) para rack são fornecidos com entradas IEC C14 ou C20. O uso do cabo de alimentação adequado é de responsabilidade do usuário.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.

## PDU (UDE) para rack Plugue de Entrada / Entrada

Disjuntor Externo / Fusível Corrente nominal máxima



</tbl

## معلومات السلامة

احفظ هذه الاشتادات. تحتوي معلومات السلامة هذه على ارشادات مهمة ينبغي الالتزام بها أثناء تركيب جهاز APC وصيانته. هذه المعلومات معدة لعملاء APC الذين يعتمدون على جهاز APC أو يركبونه أو يغيرون موقعه أو يقومون بصيانته.

## 信息安全

妥善保管说明书。本“安全信息”包含有关安装和维护 APC 设备过程中须遵守的重要说明。本手册适用于 APC 客户设置、安装、搬运或维护 APC 设备。

### ▲ ▲ 危险

#### 触电、爆炸或电弧闪光的危险

- 机架 PDU 旨在由技术人员在访问受限的受控位置进行安装和操作。
- 0U（垂直）机架 PDU 将垂直安装在合适的 IT 机架中。
- 1U 和 2U（水平）机架 PDU 将安装在合适的 IT 机架 U 空间中。
- 机架 PDU 旨在为适当的 IT 数据中心负载供电。请勿将配电盘或电源分接头插入机架 PDU 插座。
- 确保所有电源线完全插入 Rack PDU 配电装置插座。
- 连接的负载可能泄漏出高电流。如果总的泄漏电流将超出 3.5 mA，接通机架 PDU 之前，将一根接地线从机架 PDU 辅助接地（MS 螺纹）连接到设施中的可靠接地。
- 如果盖板拆除，请勿操作机架 PDU。
- 内部没有用户可以维修的零件。请安排具有资历的人员进行检修。
- 连接固定和电缆控制附件时，只能使用我们提供的器件。
- 只能在室内的干燥位置使用。

否则，可能导致死亡或严重受伤。

• 安装机架 PDU 时，请遵守当地和国家的所有法规。

• 在无法确认是否接地时，在机架 PDU 连接设备前，请从市电电源插座断开机架 PDU。

• 机架 PDU 适当安装到机架式机柜，且完成了所有负载和信号连接后，在市电电源插座，连接机架 PDU 的电源线。

• 确保市电电源插座和机架 PDU 电源线和插头状况良好。

• 请勿独自作业，亦不得在危险条件下作业。

• 高电流通过导电材料会引起严重烧伤。

### ▲ 警告

#### 起火危险

- 该设备应当连接到单一插座的专用电路，并利用具有与机架 PDU 相同电流等级的断路器或保险丝加以保护。
- 插头或引入线用作机架 PDU 的断路器。确保机架 PDU 的市电电源插座靠近机架 PDU，且容易接近。
- 一些型号的机架 PDU 提供有 IEC C14 或 C20 引入线。用户应负责使用合适的电源线。

否则，可能导致死亡或严重受伤。

机架 PDU 输入插头 / 引入线	外部断路器 / 保险丝 最大额定值
C14 引入线	10 A 1- 极 (15 A 北美)
C20 引入线	16 A 1- 极 (20A 北美)
NEMA 5-15P	15 A 1- 极
NEMA 5-20P, L5-20P	20 A 1- 极
IEC309-20A, 3 引脚 (2P+G)	
NEMA L6-20P	20 A 2- 极
NEMA L21-20P	20 A 3- 极
IEC309-20A, 5 引脚 (3P+N+G)	
NEMA L5-30P	30 A 1- 极
NEMA L14-30P, L6-30P	30 A 2- 极
IEC309-30A, 3 引脚 (2P+G)	
NEMA L15-30P, L21-30P	30 A 3- 极
IEC309-30A, 5 引脚 (3P+N+G)	
CS 8365	50 A 3- 极
IEC309-60A, 3 引脚 (2P+G)	60A 1- 极
IEC309-60A, 4 引脚 (3P+G), 5 引脚 (3P+N+G)	60A 3- 极
IEC309-16A, 3 引脚 (2P+G)	16A 1- 极
IEC309-16A, 5 引脚 (3P+N+G)	16A 3- 极
IEC309-32A, 3 引脚 (2P+G)	32A 1- 极
IEC309-32A, 5 引脚 (3P+N+G)	32A 3- 极
IEC309-63A, 3 引脚 (2P+G)	63A 1- 极
IEC309-63A, 5 引脚 (3P+N+G)	63A 3- 极

### ▲ ▲ 危险

#### 触电、爆炸或电弧闪光的危险

- LED 熄灭时，一些引出线端子带有电压。
- 检修负载设备或电源线前，从该产品断开负载电源线。
- 请务必使用具有合适额定电压的传感器设备，确认电源已经关闭。

否则，可能导致死亡或严重受伤。

具有开关式引出线的机架 PDU 只能开关机架 PDU 引出线的一极。根据输入布线配置，引出线 LED 熄灭时，未关闭的引出线端子仍带有电压。

### 请注意！

#### 设备损坏危险

封闭机架或多单元机架内，环境工作温度可能比室温高。请确保机架内环境工作温度不超过机架配电单元（Rack PDU）的额定工作温度。

若不遵守这些说明，可能导致设备损坏。

ZH

## 安全資訊

保留這些說明。本安全資訊含有 APC 設備安裝與維修過程中必須遵守的重要說明。本文件是針對設置、安裝、移位或維修 APC 設備的 APC 客戶所提供的。

### ▲ ▲ 危險

#### 觸電、爆炸或電弧閃光的危險

- Rack PDU 应由技术人员于授权进入的特定地点进行安装和操作。
- 0U（垂直）机架 PDU 将垂直安装在合适的 IT 机架中。
- 1U 和 2U（水平）机架 PDU 将安装在合适的 IT 机架 U 空间中。
- 机架 PDU 旨在为适当的 IT 资料中心负载供电。请勿将配电盘或电源分接头插入机架 PDU 插座。
- 确保所有电源线完全插入 Rack PDU 配电装置插座。
- 连接的负载可能泄漏出高电流。如果总的泄漏电流将超过 3.5 mA，接通机架 PDU 之前，将一根接地线从机架 PDU 辅助接地（MS 螺纹）连接到设施中的可靠接地。
- 如果盖板拆除，请勿操作机架 PDU。
- 内部没有用户可以维修的零件。请安排具有资历的人员进行检修。
- 连接固定和电缆控制附件时，只能使用我们提供的器件。
- 只能在室内的干燥位置使用。

否则，可能导致死亡或严重受伤。

• 安装机架 PDU 时，请遵守当地和国家的所有法规。

• 在无法确认是否接地时，在机架 PDU 连接设备前，请从市电电源插座断开机架 PDU。

• 机架 PDU 适当安装到机架式机柜，且完成了所有负载和信号连接后，在市电电源插座，连接机架 PDU 的电源线。

• 确保市电电源插座和机架 PDU 电源线和插头状况良好。

• 请勿独自作业，亦不得在危险条件下作业。

• 高电流通过导电材料会引起严重烧伤。

### ▲ 警告

#### 火灾危险

- 本设备所连接的单一插座专用电路应受到断路器或保险丝的保护，且其额定电流要相等于机架式 PDU 的额定电流。
- 插头或引入线用作机架 PDU 的断路器。确保机架 PDU 的市电电源插座将相当接近机架式 PDU 而且随时可以取用。
- 某些机架式 PDU 型号会附随 IEC C14 或 C20 入口。用？必须负责使用正确的电源线。如果无法遵守这些指示，可能会造成人员严重伤亡。

機架式 PDU 輸入插頭 / 入口	外部斷路器 / 保險絲 最大額定值
C14 入口	10 A 1-極 (15 A 北美)
C20 入口	16 A 1-極 (20A 北美)
NEMA 5-15P	15 A 1-極
NEMA 5-20P, L5-20P	20 A 1-極
IEC309-20A, 3 引腳 (2P+G)	
NEMA L6-20P	20 A 2-極
NEMA L21-20P	20 A 3-極
IEC309-20A, 5 針 (3P+N+G)	
NEMA L5-30P	30 A 1-極
NEMA L14-30P, L6-30P	30 A 2-極
IEC309-30A, 3 針 (2P+G)	
NEMA L15-30P, L21-30P	30 A 3-極
IEC309-30A, 5 針 (3P+N+G)	
CS 8365	50 A 3-極
IEC309-60A, 3 針 (2P+G)	60A 1-極
IEC309-60A, 4 針 (3P+G), 5 針 (3P+N+G)	60A 3-極
IEC309-16A, 3 針 (2P+G)	16A 1-極
IEC309-16A, 5 針 (3P+N+G)	16A 3-極
IEC309-32A, 3 針 (2P+G)	32A 1-極
IEC309-32A, 5 針 (3P+N+G)	32A 3-極
IEC309-63A, 3 針 (2P+G)	63A 1-極
IEC309-63A, 5 針 (3P+N+G)	63A 3-極

### ▲ ▲ 危險

#### 觸電、爆炸或電弧閃光的危險

- LED 熄灭时，某些插座的端子上仍有电压。
- 请先将本？品与负载连接的电源线断开，然后检修负载设备或电源线。
- 务必使用正确额定电压的检测装置来确定电源已关闭。

否则，可能导致死亡或严重伤亡。

具備開關式插座的機架式 PDU 只會開啟機架式 PDU 插座的一極。當插座 LED 指示燈熄滅時，該插座未開啟的端子可能仍有電壓，端視輸入佈線的配置而定。

### 請注意！

#### 設備損壞危險

封閉機架或多單元機架內，環境工作溫度可能比室溫高。請確保機架內環境工作溫度不超過機架配電單元（Rack PDU）的額定工作溫度。

若不遵守這些說明，可能導致設備損壞。

ZT

### ▲ ▲ 危險

• خطر التعرض لصمام كهربائي أو انفجار أو مضيّن كهربائي.

• يجب تركيب الحامل 0U (المؤدي) لوحدات توزيع الطاقة (PDU) عموماً على حامل متعدد المعدات الكهربائية المناسب.

• يجب تركيب الحامل 1U و 2U (الأفق) لوحدات توزيع الطاقة (PDU) في ساحة مناسبة على حامل المعدات الكهربائية.

• يجب تصميم حامل وحدة توزيع الطاقة (PDU) لائزنة المكانة إلى أحصار المعدات الكهربائية المنسابة في مركز البيانات. لا يتم توسيع إسلاك الطاقة أو مفاسد الطاقة بمتعدد المعدات الكهربائية (PDU) الحامل.

• يجب توليد تيار كهربائي على الترسب من الأجهزة المنسابة. إذا كان جهاز قياس التيار المنساب يتجاوز 3.5 مللي أمبير، فقم بفك إسلاك الأرضي بحيث يتصل من السلك الأرضي الكهربائي بوحدة توزيع الطاقة على حامل.

• يجب تثبيت شكل من أن جميع إسلاك الطاقة موصولة بمفتاح طلاقة على حامل.

• لا توجد أجزاء يمكن تشغيلها ب單位 الماء على حامل عند إزالة الأطارة.

• استخدم الأجهزة ذات الصلة التي تم تصميمها صراحة بالذريعة.

• سيفودي عدم الالتزام بهذه الإرشادات إلى الموت أو حدوث أصابة خطيرة.

### ▲ 警告

• خطر اشتعال النار

• يجب تجنب القوانين المحلية والقومية عن تركيب وحدة توزيع الطاقة على حامل.

• عند تجنب التحقق من التوصيل الأرضي، افصل وحدة توزيع الطاقة على الحامل من مأخذ طلاقة المرفق قبل توصيل الجهاز به.

• توصيل طلاقة على الحامل يحظر قرضاً على الحامل سكونه قرضاً.

• تأكد من أن مأخذ طلاقة المرفق وسلك الطاقة الخاص بوصلة توزيع الطاقة على الحامل والقياس في حالة جيدة.

• تجنب العمل بغير مفرك أو في الحالات الخطيرة.

• قد تسبب المعادن ذات الصلة التي تم تصميمها صراحة بخطر.

### ▲ ▲ خطر

• خطر التعرض لصمام كهربائي أو انفجار أو مضيّن كهربائي.

• تحمل بعض أطلاقات التوصيل المأخذ على جهة كهربائي نشط عند إيقاف تشغيل مصباح LED.

• افضل سلك طلاقة الحامل من هذا الجهاز قبل صيانة جهاز التحمل أو سلك الطاقة.

• استخدام دائمًا جهاز استشعار ذات مدخل جيد صحيحة للتأكد من توقف إمداد الطاقة.

• سيفودي عدم الالتزام بهذه الإرشادات إلى الموت أو حدوث أصابة خطيرة.

• يمكن لوحدات توزيع الطاقة على حامل التي تتغير بمأخذ محولة تحويل عمود واحد فقط لمأخذ وحدة توزيع الطاقة على حامل، وفقاً ل特يبة سلك المدخل من هذا الجهاز قبل صيانة جهاز التحمل أو سلك الطاقة.

• لا تتجاوز درجة حرارة الشحن المحيطة لحامل وحدة توزيع الطاقة (PDU).

• قد يعود عدم اتباع هذه التعليمات إلى تلف الجهاز.

### ● ملاحظة

• خطر تلف الجهاز

• قد تكون درجة حرارة التشغيل المحيطة لحامل ملحوظاً أو متعددة الوحدات أكبر من درجة

الحرارة المحيطة للغرفة. تأكد من أن درجة حرارة التشغيل المحيطة لحامل لا تتجاوز درجة حرارة الشحن المحيطة لحامل وحدة توزيع الطاقة (PDU).

• قد يعود عدم اتباع هذه التعليمات إلى تلف الجهاز.