


Guida di installazione Smart-UPS™ APCRBC143


Sostituzione della batteria




Si raccomanda di riciclare sempre le batterie usate. Per informazioni sul riciclaggio della batteria usata, consultare il documento con le informazioni per lo smaltimento della batteria usata, allegato alla batteria di ricambio.

Utilizzare solo batterie approvate da APC. Per ordinare la batteria sostitutiva APCRBC143, visitare il sito Web di APC, www.apc.com.

Rimozione della batteria dell'UPS




Installazione della batteria di ricambio dell'UPS




Rimozione delle batterie del pacco batteria esterno


1




2



3




4




Installazione delle batterie di ricambio del pacco batteria esterno


1




2



3



Ripristino della data di installazione della batteria



Ripristinare la data di installazione della batteria per la batteria interna dell'UPS.

Se, entro due minuti dall'installazione della nuova batteria, sull'interfaccia del display non viene visualizzata la schermata relativa alla data di installazione della batteria, utilizzare i tasti freccia per selezionare: **Menu Principale > Configurazione > Data Instal Batt.**

Nella schermata relativa alla data di installazione della batteria, utilizzare i tasti freccia per selezionare mese, data e anno. Premere INVIO per effettuare una selezione e passare all'opzione successiva.

Al termine, premere INVIO per salvare la data.

Quando la cartuccia batterie di ricambio è completamente carica, eseguire un'autoverifica e un test di calibrazione dell'autonomia.

Le informazioni sull'assistenza clienti e sulla garanzia sono consultabili sul sito Web di APC, www.apc.com.

© 2012 APC by Schneider Electric. APC, il logo APC e Smart-UPS sono di proprietà di Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation o di aziende affiliate. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

IT 990-4653
5/2012