



**REG-K/4-szeres, analóg bemenet**

Használati utasítás




Cikksz. MTN682191

**Csatlakozások, kijelzések és kezelőszervek**

- +Us különböző tápegység mérőátalakító számára  
GND referencia potenciál az +Us és a K1 – K4 számára  
 (A) programozás LED  
 (B) programozó gomb  
 (C) állapotjelző LED, háromszínű (piros, narancssárga, zöld)  
 (D) mért érték bemenetek K1 – K4  
 (E) rendszercsatlakozó, hatpólusú, modulok csatlakoztatásához (rendszer busz)  
 (F) különböző tápegység  
 (G) különböző tápegység  
 (H) KNX csatlakozóérintkező

**A analóg bemenet felszerelése**

Pattintsa be az eszközt egy DIN EN 50022-es szabványnak megfelelő, 35 x 7,5 mm-es DIN-profil sínbe.

**VIGYÁZAT****Halálos áramütés veszélye.**

Az egységet csak szakképzett villanyszerelők szerelhetik fel és csatlakoztathatják. Tartsa be a felhasználás helyén érvényes szabályokat, valamint az érvényben lévő KNX-irányelvezeteket.

**VIGYÁZAT****A készülék javíthatatlan meghibásodásának veszélye!**

Soha ne csatlakoztassa az időjárás állomás kiemeteinek (K1 – K4) levő érzékelőket a csatlakoztatott analóg bemenet modul  $U_S$  táperintkezőjéhez és földelési pontjához. Az  $U_S$ -nek és a földelési pontnak nem kell csatlakoztatva lenniük más készülék megfelelő érintkezőihez.

**Az analóg bemenet ismertetése**

Az analóg bemenet analóg érzékelőktől érkező mérési adatok feldolgozására szolgál. A bemenethez max. négy szabadon programozható analóg átalakító csatlakoztatott.

A készülék feszültségjel és áramjel létrehozására egyaránt alkalmas:

Áramjelek	0 – 20 mA DC
	4 – 20 mA DC
Feszültségjelek	0 – 1 V DC
	0 – 0,10 V DC

Az áram bemenetek ellenőrizhetők a vezetékek megszakadásának megállapítása céljából.

A REG/4-es analóg bemeneti modullal maximum négy további analóg érzékelő csatlakoztatható és értékelhető.

**Tápegység a csatlakoztatott érzékelők számára**

- A csatlakoztatott érzékelők a +US és a GND érintkezők keresztül táplálhatók.
- Az ezen az érintkezőkön keresztül táplált érzékelők egyidejű áramfelvételle nem haladhatja meg a 100 mA értéket.
- A két típus (+US and GND) közül két-két érintkező rendelkezik táplálással, és párosával vannak összekapcsolva..
- A +US és a GND között rövidzárlat esetén a feszültség lekapcsol.
- A csatlakoztatott érzékelők áramellátása külső forrásból is történhet (pl. ha az egyidejű fogyasztás meghaladja a 100 mA értéket.) A K1 – K4 és a GND érintkezők ebben az esetben az érzékelőbemenetek csatlakoztatására szolgálnak.

**A bővítmények felszerelése**

A bővítmódul felszerelésekor vegye figyelembe a következő alapszabályokat:

- Egy analóg bemenet modul csatlakoztatható.
- Működés közben egy bővítmódul kicsérélhető ugyanolyan típusú másik modullal – pl. ha a modul meghibásodott – (kapcsolja le a modult az elektromos hálózatról). Miután kicsérélte a modult, az analóg bemenet kb. 25 mp múlva visszaállítja hajt végre. Ez újrainicializálja az összes bemenetet és kimenetet az analóg bemenet és a csatlakoztatott modulok esetében, valamint visszaállítja őket az eredeti állapotba.
- Tilos modulokat hozzáadni vagy eltávolítani az alkalmazás hozzáillesztése és az analóg bemenetbe való letöltés nélkül, mivel ez a rendszer hibás működéséhez vezethet.

**Állapotjelző LED**

Nem világít:	nincs áramellátás
Narancssárga / világít:	modul ellenőrzése analóg bemenet esetén
Narancssárga / gyors villogás:	a REG bővítmódul ellenőrzése
Piros / világít:	hiba: nincs projekt a vezérlőben
Piros / lassú villogás:	hiba: túl alacsony feszültség a modul csatlakoztatásánál
Piros / gyors villogás:	hiba: paraméterezési hiba
Zöld / lassú villogás:	cím hozzárendelése, modul ellenőrzése befejezve, konfiguráció rendben
Zöld LED / gyors villogás:	paraméterek letöltése a modulok számára
Zöld LED / világít:	modul ellenőrzése befejezve, minden rendben
Lassú villogás = 1/mp	
Gyors villogás = 2/mp	

**Műszaki adatok**

## Tápegység

Tápfeszültség: 24 V AC  $\pm 10\%$   
Energiafogyasztás: max. 250 mA

## KNX

Feszültség: 24 V DC (+6 V / -4 V)  
Energiafogyasztás: általában 150 mW

Környezeti hőmérséklet: -5 °C – +45 °C

Tárolási / szállítási hőmérséklet: -25 °C – +70 °C

Páratartalom

Környezeti/tárolási/ szállítási: max. 93%, páralecsapódás nélküli

Védeeltség: IP 20 az EN 60529 szerint

Szerelés: 4 mélységű egységek / 70 mm

Súly: kb. 150 g

## Érintkezők

Bemenetek, tápegy- csavarérintkezők egy huzal ság: 0,5 mm<sup>2</sup> – 4 mm<sup>2</sup>

Litze huzal (kábel saru nélkül): 0,34 mm<sup>2</sup> – 4 mm<sup>2</sup>

Litze huzal (kábel saruval): 0,14 mm<sup>2</sup> – 2,5 mm<sup>2</sup>

KNX: csatlakozás és leágazó csatlakozás

Analóg bemeneti modul: hatpólusú rendszercsatlakozó

Érzékelőbemenetek száma: 4x analóg

Kiértékelhető érzékelők (analóg): 0 – 1 V DC, 0 – 10 V DC, 0 – 20 mA DC

Feszültségmérési impedancia: kb. 18 kΩ

Áramerősségi-mérési impedancia: kb. 100 Ω

A külső érzékelők áramellátása (+Us): 24 V DC. max. 100 mA DC

Bővítmódulok csatlakoztatása: 24 V DC. max. 80 mA DC

Műszaki változtatások joga fenntarta.

**Schneider Electric Industries SAS**


Műszaki kérdések felmerülése esetén, kérem, vegye fel a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgállal.

[www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com)


A termék felszerelése, csatlakoztatása és használata során tartsa be az érvényes szabványokat és/vagy szerelesre vonatkozó előírásokat. Mivel a szabványok, specifikációk és termékkivitelezések időről időre változnak, minden győződjön meg róla, hogy a kiadványban szereplő információk érvényesek-e.

**Intrare analogă REG-K 4 elemente**

Instrucțiuni de operare




Nr. art. MTN682191

**Conexiuni, afișaje și elemente de comandă**

- +Us Sursă de alimentare pentru traductorul de măsurare extern  
GND potential de referință pentru +Us și intrările K1...K4  
 (A) LED de programare  
 (B) Buton de programare  
 (C) LED de stare, tricolor (roșu, portocaliu, verde)  
 (D) Intrări cu valoare măsurată K1 ... K4  
 (E) conector sistem, 6 poli, pentru conectarea modulu lui (bus sistem)  
 (F) Sursă de alimentare externă  
 (G) Sursă de alimentare externă  
 (H) Terminal de conectare KNX

**Montarea intrării analogice**

Introduceți dispozitivul într-o şină profilată DIN de 35 x 7,5 mm care respectă standardul DIN EN 50022.

**ATENȚIE****Pericol de distrugere a dispozitivului!**

Nu co-

nectați senzori de la intrările (K1...K4) ale stației

meteorologice la terminalele de alimentare U<sub>S</sub> și

GND ale unui modul cu intrare analogică conec-

tat. U<sub>S</sub> și GND nu trebuie să fie interconectate cu

terminalele corespunzătoare ale unui alt dispozi-

tiv.

**ATENȚIE****Pericol de distrugere a dispozitivului!**

Nu co-

nectați senzori de la intrările (K1...K4) ale stației

meteorologice la terminalele de alimentare U<sub>S</sub> și

GND ale unui modul cu intrare analogică conec-

tat. U<sub>S</sub> și GND nu trebuie să fie interconectate cu

terminalele corespunzătoare ale unui alt dispozi-

tiv.

**ATENȚIE****Pericol de distrugere a dispozitivului!**

Nu co-

nectați senzori de la intrările (K1...K4) ale stației

meteorologice la terminalele de alimentare U<sub>S</sub> și

GND ale unui modul cu intrare analogică conec-

tat. U<sub>S</sub> și GND nu trebuie să fie interconectate cu

terminalele corespunzătoare ale unui alt dispozi-

tiv.

**ATENȚIE****Pericol de distrugere a dispozitivului!**

Nu co-

nectați senzori de la intrările (K1...K4) ale stației

meteorologice la terminalele de alimentare U<sub>S</sub> și

GND ale unui modul cu intrare analogică conec-

tat. U<sub>S</sub> și GND nu trebuie să fie interconectate cu

terminalele corespunzătoare ale unui alt dispozi-

tiv.

**ATENȚIE****Pericol de distrugere a dispozitivului!**

Nu co-

nectați senzori de la intrările (K1...K4) ale stației

meteorologice la terminalele de alimentare U<sub>S</sub> și

GND ale unui modul cu intrare analogică conec-

tat. U<sub>S</sub> și GND nu trebuie să fie interconectate cu

terminalele corespunzătoare ale unui alt dispozi-

tiv.

**ATENȚIE****Pericol de distrugere a dispozitivului!**

Nu co-

nectați senzori de la intrările (K1...K4) ale stației

meteorologice la terminalele de alimentare U<sub>S</sub> și

GND ale unui modul cu intrare analogică conec-

tat. U<sub>S</sub> și GND nu trebuie să fie interconectate cu

terminalele corespunzătoare ale unui alt dispozi-

tiv.

**ATENȚIE****Pericol de distrugere a dispozitivului!**

Nu co-

nectați senzori de la intrările (K1...K4) ale stației

meteorologice la terminalele de alimentare U<sub>S</sub> și

GND ale unui modul cu intrare analogică conec-

tat. U<sub>S</sub> și GND nu trebuie să fie interconectate cu

terminalele corespunzătoare ale unui alt dispozi-

tiv.

**ATENȚIE****Pericol de distrugere a dispozitivului!**

Nu co-

nectați senzori de la intrările (K1...K4) ale stației

meteorologice la terminalele de alimentare U<sub>S</sub> și

GND ale unui modul cu intrare analogică conec-

tat. U<sub>S</sub> și GND nu trebuie să fie interconectate cu

terminalele corespunzătoare ale unui alt dispozi-

tiv.

**ATENȚIE****Pericol de distrugere a dispozitivului!**

Nu co-

nectați senzori de la intrările (K1...K4) ale stației

meteorologice la terminalele de alimentare U<sub>S</sub> și

GND ale unui modul cu intrare analogică conec-

tat. U<sub>S</sub> și GND nu trebuie să fie interconectate cu

terminalele corespunzătoare ale unui alt dispozi-

tiv.

**ATENȚIE****Pericol de distrugere a dispozitivului!**

Nu co-

nectați senzori de la intrările (K1...K4) ale stației

meteorologice la terminalele de alimentare U<sub>S</sub> și

GND ale unui modul cu intrare analogică conec-

tat. U<sub>S</sub> și GND nu trebuie să fie interconectate cu

terminalele corespunzătoare ale unui alt dispozi-

tiv.

**ATENȚIE****Pericol de distrugere a dispozitivului!**

Nu co-

nectați senzori de la intrările (K1...K4) ale stației

meteorologice la terminalele de alimentare U<sub>S</sub> și

GND ale unui modul cu intrare analogică conec-

tat. U<sub>S</sub> și GND nu trebuie să fie interconectate cu

terminalele corespunzătoare ale unui alt dispozi-

tiv.

**ATENȚIE****Pericol de distrugere a dispozitivului!**

Nu co-

nectați senzori de la intrările (K1...K4) ale stației

meteorologice la terminalele de alimentare U<sub>S</sub> și

GND ale unui modul cu intrare analogică conec-

tat. U<sub>S</sub> și GND nu trebuie să fie interconectate cu

terminalele corespunzătoare ale unui alt dispozi-

tiv.

**ATENȚIE****Pericol de distrugere a dispozitivului!**

Nu co-

nectați senzori de la intrările (K1...K4) ale stației

meteorologice la terminalele de alimentare U<sub>S</sub> și

GND ale unui modul cu intrare analogică conec-

tat. U<sub>S</sub> și GND nu trebuie să fie interconectate cu

terminalele corespunzătoare ale unui alt dispozi-

tiv.

**ATENȚIE****Pericol de distrugere a dispozitivului!**

Nu co-

nectați senzori de la intrările (K1...K4) ale stației

meteorologice la terminalele de alimentare U<sub>S</sub> și

GND ale unui modul cu intrare analogică conec-

tat. U<sub>S</sub> și GND nu trebuie să fie interconectate cu

terminalele corespunzătoare ale unui alt dispozi-

tiv.

**ATENȚIE****Pericol de distrugere a dispozitivului!**

Nu co-

nectați senzori de la intrările (K1...K4) ale stației

meteorologice la terminalele de alimentare U<sub>S</sub> și

GND ale unui modul cu intrare analogică conec-

tat. U<sub>S</sub> și GND nu trebuie să fie interconectate cu

terminalele corespunzătoare ale unui alt dispozi-

tiv.

**ATENȚIE****Pericol de distrugere a dispozitivului!**

Nu co-

nectați senzori de la intrările (K1...K4) ale stației

meteorologice la terminalele de alimentare U<sub>S</sub> și

GND ale unui modul cu intrare analogică conec-

tat. U<sub>S</sub> și GND nu trebuie să fie interconectate cu

terminalele corespunzătoare ale unui alt dispozi-

tiv.

**ATENȚIE****Pericol de distrugere a dispozitivului!**

Nu co-

nectați senzori de la intrările (K1...K4) ale stației

meteorologice la terminalele de alimentare U<sub>S</sub> și

GND ale unui modul cu intrare analogică conec-

tat. U<sub>S</sub> și GND nu trebuie să fie interconectate cu

terminalele corespunzătoare ale unui alt dispozi-

tiv.

**ATENȚIE****Pericol de distrugere a dispozitivului!**

Nu co-

nectați senzori de la intrările (K1...K4) ale stației

meteorologice la terminalele de alimentare U<sub>S</sub> și


GND ale unui modul cu intrare analogică conec-

tat. U<sub>S</sub> și GND nu trebuie să fie interconectate cu

terminalele corespunzătoare ale unui alt dispozi-

**Wejście analogowe REG-K/4-krotne**

Instrukcja obsługi



Nr art. MTN682191

**Akcesoria**

Przy stosowaniu poniższych mierników można wykorzystać wprowadzone w oprogramowaniu ustawienia domyślne. Przy stosowaniu innych czujników konieczne jest uprzednie określenie wymaganych parametrów.

- Czujnik światła (Nr art. MTN663593)
- Czujnik zmierzchowy (Nr art. MTN663594)
- Czujnik deszczu (Nr art. MTN663595)
- Czujnik temperatury (Nr art. MTN663596)
- Czujnik wiatru z interfejsem 0-10 V (Nr art. MTN663591)
- Czujnik wiatru z interfejsem 0-10 V i podgrzewaniem (Nr art. MTN663592)
- Moduł wejść analogowych REG/4-krotny (Nr art. MTN682192)
- Zasilacz REG, 24 V AC/1 A (Nr art. MTN663529)

**Dla bezpieczeństwa****NIEBEZPIECZEŃSTWO**

**Niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym.**

Tylko wykwalifikowani elektrycy mogą montować i podłączać urządzenie. Należy przestrzegać stowarzyszych przepisów krajowych oraz obowiązujących dyrektyw KNX.

**UWAGA****Niebezpieczeństwo zniszczenia urządzeń!**

Nie wolno zasilać czujników podłączonych do wejść stacji meteorologicznej (K1...K4) przez zaciski zasilające  $U_S$  i GND podłączonego, analogowego modułu wejściowego. Nie podłączać  $U_S$  i GND do odpowiednich przyłączy innego urządzenia.

**Wejście analogowe**


Wejście analogowe REG-K/4-krotnie opracowuje dane pomiarowe z czujników analogowych. Możliwe jest przyłączenie maks. czterech analogowych mierników i ich dowolne łączenie. Urządzenie może wykorzystywać tak sygnały napięciowe, jak i prądowe:

Sygnały prądowe 0...20 mA pr. st.  
4...20 mA pr. st.

Sygnały napięciowe 0...1 V pr. st.  
0...10 V pr. st.

Wejścia prądu są kontrolowane na wypadek pęknięcia drutu.


Z pomocą 4-krotnego modułu z wejściem analogowym REG można przyłączyć i wykorzystywać do czterech datkowych czujników analogowych.

**Przyłącza, wskaźniki i elementy obsługi**

- +Us Zasilanie zewnętrznych mierników
- GND Potencjał odniesienia dla +Us i wejść K1...K4
- (A) Dioda LED programowania
- (B) Przycisk programowania
- (C) Dioda LED statusu, trójkolorowa (czerwony, pomarańczowy, zielony)
- (D) Wejścia pomiarowe K1 ... K4
- (E) Łącznik systemu, 6-stykowy do podłączania modułów rozszerzeniowych wejść analogowych (system-magistrala)
- (F) Zewnętrzne napięcie zasilania
- (G) Zewnętrzne napięcie zasilania
- (H) Zacisk przyłączeniowy KNX

**Montaż wejścia analogowego**

Urządzenie przeznaczone do mocowania na szynie "kabeluszowej" 35 x 7,5 mm wg DIN EN 50022.

**UWAGA**

**Niebezpieczeństwoto zniszczenia urządzeń!**  
Nie wolno zasilać czujników podłączonych do wejść stacji meteorologicznej (K1...K4) przez zaciski zasilające  $U_S$  i GND podłączonego, analogowego modułu wejściowego. Nie podłączać  $U_S$  i GND do odpowiednich przyłączy innego urządzenia.

Urządzenie potrzebuje do pracy zewnętrznego zasilania napięcia pr. zm. 24 V.

Może on zasilać także podłączone czujniki, ich ogrzewanie lub moduł wejść analogowych.

**Zasilanie podłączonych czujników**

- Podłączone czujniki mogą być zasilane poprzez zaciski +US i GND.
- Całkowity pobór prądu wszystkich podłączonych czujników nie powinien przekraczać 100 mA.
- Zaciski +US i GND są podwójnie wykorzystywane i każdorazowo wewnętrznie ze sobą połączone.
- Przy zwarciu między +US i GND napięcie zostaje odłączone.
- Podłączone czujniki mogą być również zasilane zewnętrznie (np. gdy ich pobór mocy przekracza 100 mA). Podłączenie do wejść czujników odbywa się wtedy między zaciskami K1...K4 i GND.

**Rozszerzenia instalacji**

Poza instalacji modułu rozszerzającego należy przestrzegać następujących zasad podstawowych:

- Można podłączyć analogowy moduł wejściowy.
- Moduł rozszerzający można wymienić na moduł tego samego typu - np. w razie usterek - podczas eksploatacji (odłączyć napięcie modułu!). Ok. 25 s po wymianie wejście analogowe wykonuje reset. W ten sposób wszystkie wejścia i wyjścia wejścia analogowego i podłączonych modułów są na nowo uruchamiane i przywracany jest ich stan pierwotny.
- Usuwanie lub dodawanie modułów bez dostosowania projektowania oraz pobrania do wejścia analogowego jest niedozwolone, ponieważ prowadzi do nieprawidłowego funkcjonowania systemu.

**Dioda LED statusu**

Wyl.:	Brak zasilania napięciem
Pomarańczowy / Wł.:	Skanowanie modułu przez wejście analogowe
Pomarańczowy / szybko migaj.:	Skanowanie modułu rozszerzeniowego REG
Czerwony / Wł.:	Błąd: Brak projektu w kontrolezie
Czerwony / migaj powoli:	Błąd: Obniżone napięcie na magistrali rozszerzeniowej
Czerwony / migaj szybko:	Błąd: Błąd w parametrach
Czerwony / migaj powoli:	Przydzielenie adresu, zakonczone skanowanie modułu, projektowanie OK
Zielona dioda LED / migaj szybko:	Pobieranie parametru w module
Zielona dioda LED / Wł.:	Zakończone skanowanie modułu, wszystko OK
Powolne miganie = 1/s:	
Szybkie miganie = 2/s:	

**Dane techniczne****Zasilanie**

Napięcie: pr. zm. 24 V  $\pm 10\%$   
Pobór prądu: maks. 250 mA

**KNX**

Napięcie: pr. st. 24 V (+6 V / -4 V)  
Pobór mocy: typ. 150 mW

**Temperatura otoczenia**

-5 °C do +45 °C

**Temperatura przechowywania/transportu**

-25 °C do +70 °C

**Wilgotność**

Otoczenie/przechowywanie/transport: maks. wilgotność względna 93%, bez kondensacji

Stopień ochrony: IP 20 zgodnie z normą DIN EN 60529

**Szerokość**

montażowa: 4 j. p. / 70 mm

Waga: ok. 150 g

**Przyłącza**

Wejścia, zasilanie: Zaciski śrubowe jednożyłowe 0,5 mm<sup>2</sup> do 4 mm<sup>2</sup>

cienkożyłowe (lub z tulejami końcowymi) 0,34 mm<sup>2</sup> do 4 mm<sup>2</sup>

cienkożyłowe (lub z tulejami końcowymi) 0,14 mm<sup>2</sup> do 2,5 mm<sup>2</sup>

KNX: Zacisk przyłączeniowy i odgałęźny

Moduł rozszerzający: Wtyczka systemowa 6-biegunkowa

**Wejścia czujników**

Liczba: 4x analog.

Sygnały czujnika (analog.): 0...1 V pr. st., 0...10 V pr. st., 0...20 mA pr. st., 4...20 mA pr. st.

Impedancja - po-mierniakiem: ok. 18 kΩ

Impedancja - po-mierniakiem prądu: ca. 100 Ω

**Zasilanie zewnętrzne:**

Czujniki (+Us): 24 V pr. st. maks. 100 mA pr. st.

**Przyłącze, moduł rozszerzenia:**

24 V pr. st. maks. 80 mA pr. st.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

**Schneider Electric Industries SAS**


W przypadku pytań technicznych należy zwracać się do centrali obsługi klienta w Państwa kraju.

[www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com)

Z powodu stałego rozwoju norm i materiałów dane techniczne i informacje dotyczące wymiarów obowiązują dopiero po potwierdzeniu przez nasze działy techniczne.

## Analognikή είσοδος REG-K, 4 συστοιχίες

Οδηγίες χρήσης



Κωδικός MTN682191

### Εξοικείωση με την αναλογική είσοδο


Η αναλογική είσοδος επεξεργάζεται δεδομένα μέτρησης από αναλογικούς αισθητήρες. Μπορείτε να συνδέσετε στην είσοδο μέχρι τέσσερις ελεύθερα προγραμματίζόμενους αναλογικούς μετατροπείς. Η συσκευή μπορεί να επεξεργαστεί και τα σήματα τάσης και τα σήματα ρεύματος:

Σήματα ρεύματος	0...20 mA DC
	4...20 mA DC
Σήματα τάσης	0...1 V DC
	0,0...0,10 V DC

Μπορεί να γίνει έλεγχος των εισόδων ρεύματος για κόψιμο σύμματος.

Μέχρι τέσσερις πρόσθετοι αναλογικοί αισθητήρες μπορούν να συνδεθούν και να αξιολογηθούν με τη μονάδα αναλογικής είσοδου REG/4 συστοιχίες.

### Συνδέσεις, ενδείξεις και στοιχεία χειρισμού



+Us Τροφοδοτικό για εξωτερικό μετατροπέα μέτρησης

GND Δυναμικό αναφοράς για +Us και εισόδους K1...K4

(A) Λυχνία LED προγραμματισμού

(B) Κουμπί προγραμματισμού

(C) Λυχνία LED κατάστασης - τρία χρώματα (κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο)

(D) Είσοδοι μετρούμενης τιμής K1 ... K4

(E) Σύνδεσμος συστήματος, διπολικός, για σύνδεση μονάδας (δίαυλος συστήματος)

(F) Εξωτερικό τροφοδοτικό

(G) Εξωτερικό τροφοδοτικό

(H) Ακροδέκτης σύνδεσης KNX

(I) Εξωτερικό τροφοδοτικό

(J) Ακροδέκτης σύνδεσης KNX

ΚΙΝΔΥΝΟΣ  
Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού από το ηλεκτρικό ρεύμα.  
Η συσκευή επιτρέπεται να εγκατασταθεί και να συνδεθεί μόνο από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους. Τηρείτε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα όπου χρησιμοποιείται η συσκευή, καθώς και τις ισχύουσες οδηγίες KNX.


### ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Κίνδυνος ανεπανόρθωτης ζημιάς στη συσκευή!

Μη συνδέστε ποτέ τους αισθητήρες στις εισόδους (K1...K4) του μετεωρολογικού σταθμού στους ακροδέκτες τροφοδοσίας  $V_S$  και GND μιας συνδεδεμένης αναλογικής μονάδας εισόδου. Το  $V_S$  και το GND δεν πρέπει να διασυνδέονται με τους αντίστοιχους ακροδέκτες μιας άλλης συσκευής.

### Στερέωση της αναλογικής είσοδου

Κουμπώστε τη συσκευή σε μία ράγα 35 x 7,5 mm DIN που συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN EN 50022.



### ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Κίνδυνος ανεπανόρθωτης ζημιάς στη συσκευή!

Μη συνδέστε ποτέ τους αισθητήρες στις εισόδους (K1...K4) του μετεωρολογικού σταθμού στους ακροδέκτες τροφοδοσίας  $V_S$  και GND μιας συνδεδεμένης αναλογικής μονάδας εισόδου. Το  $V_S$  και το GND δεν πρέπει να διασυνδέονται με τους αντίστοιχους ακροδέκτες μιας άλλης συσκευής.

Για τη λειτουργία της συσκευής απαιτείται ένα εξωτερικό τροφοδοτικό 24 V.

Αυτό μπορεί επίσης να τροφοδοτεί και τους συνδεδεμένους αισθητήρες, τη θέρμανση για τους αισθητήρες ή μία μονάδα αναλογικής εισόδου.

### Τροφοδοσία ρεύματος για τους συνδεδεμένους αισθητήρες

- Οι συνδεδεμένοι αισθητήρες τροφοδοτούνται μέσω των ακροδεκτών +US και GND.
- Η κατανάλωση ρεύματος όλων των αισθητήρων που τροφοδοτούνται μέσω των ακροδεκτών αυτών δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 100 mA.
- Παρέχονται δύο ακροδέκτες από κάθε είδος (+US και GND), συνδεδεμένοι κατά ζεύγη.
- Η τάση αποσυνδέεται σε περίπτωση βραχυκυκλώματος μεταξύ των ακροδεκτών +US και GND.
- Η τροφοδοσία των συνδεδεμένων αισθητήρων μπορεί επίσης να γίνει από εξωτερικές πηγές (π.χ. εάν καταναλώνουν περισσότερα από 100 mA). Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται οι ακροδέκτες K1...K4 και GND για τη σύνδεση των εισόδων των αισθητήρων.

### Προεκτάσεις εγκατάστασης

Οι παρακάτω βασικοί κανόνες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την τοποθέτηση μιας μονάδας επέκτασης:

- Μπορεί να συνδέθει μία αναλογική μονάδα εισόδου.
- Μια μονάδα επέκτασης μπορεί να αντικατασταθεί με μια άλλη ίδιου τύπου - π.χ. αν μια μονάδα είναι ελαττωματική - κατά τη διάρκεια της λειτουργίας (αποσυνδέστε τη μονάδα από την τάση!). Αφού αντικατασταθεί μια μονάδα, η αναλογική είσοδος εκτελεί επαναφορά μετά από 25 δευτ/πτά περίπου. Αυτό επαναρρυθίζει όλες τις εισόδους και εξόδους στην αναλογική είσοδο και στις συνδεδεμένες μονάδες και τις επαναφέρει στην αρχική τους κατάσταση.
- Δεν επιτρέπεται να προστίθενται ή να αφαιρούνται μονάδες χωρίς την προσαρμογή της εφαρμογής και τη μεταφορά της στην αναλογική είσοδο, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του συστήματος.

### Λυχνία LED κατάστασης

Off: καθόλου τροφοδοσία ρεύματος

Πορτοκαλί / on: σάρωση μονάδας από την αναλογική είσοδο

Πορτοκαλί / αναβοσβή- σάρωση μονάδας REG μονάδα νει γρήγορα: επέκτασης

Κόκκινη / on: σφάλμα: δεν υπάρχει εργασία στον ελεγκτή

Κόκκινη / αναβοσβήνει σφάλμα: σφάλμα παραμέτρων γρήγορα:

Πράσινη / αναβοσβήνει εκχώρηση διευθύνσεων, ολοκλήρωση σάρωσης μονάδας, παραμετροποίηση OK

Πράσινη LED / αναβο- κατέβασμα παραμέτρων στις σβήνει γρήγορα: μονάδες

Πράσινη LED / on: ολοκλήρωση σάρωσης μονάδας, όλα OK

Αναβοσβήνει αργά = 1/s

Αναβοσβήνει γρήγορα = 2/s

### Schneider Electric Industries SAS

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της χώρας σας.

[www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com)

Αυτό το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί, να συνδεθεί και να χρησιμοποιηθεί σε συμμόρφωση προς τα πρότυπα που επικρατούν κανή τους κανονισμούς εγκατάστασης. Καθώς τα πρότυπα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα σχέδια εξελίσσονται με το χρόνο, πάντα να επιβεβαιώνετε τις πληροφορίες αυτής της έκδοσης.

### Παρελκόμενα

Όταν χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι αναμεταδότες μέτρησης, είναι δυνατή η πρόσβαση σε μια προρύθμιση στο λογισμικό. Αν χρησιμοποιούνται άλλοι αισθητήρες, τότε οι παράμετροι πρέπει να έχουν καθοριστεί από πριν.

- Αισθητήρας φωτεινότητας (Κωδικός MTN663593)
- Αισθητήρας μισοσκόταδου (Κωδικός MTN663594)
- Αισθητήρας βροχής (Κωδικός MTN663595)
- Αισθητήρας θερμοκρασίας (Κωδικός MTN663596)
- Αισθητήρας αέρα με διεπαφή 0-10 V (Κωδικός MTN663591)
- Αισθητήρας αέρα με διεπαφή 0-10 V και θέρμανση (Κωδικός MTN663592)
- Αναλογική μονάδα εισόδου REG/4 συστοιχίες (Κωδικός MTN682192)
- Τροφοδοσία ρεύματος REG, AC 24 V / 1 A (Κωδικός MTN663529)

### Πα τη δική σας ασφάλεια

#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού από το ηλεκτρικό ρεύμα.  
Η συσκευή επιτρέπεται να εγκατασταθεί και να συνδεθεί μόνο από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους. Τηρείτε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα όπου χρησιμοποιείται η συσκευή, καθώς και τις ισχύουσες οδηγίες KNX.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ανεπανόρθωτης ζημιάς στη συσκευή!

Μη συνδέστε ποτέ τους αισθητήρες στις εισόδους (K1...K4) του μετεωρολογικού σταθμού στους ακροδέκτες τροφοδοσίας  $V_S$  και GND μιας συνδεδεμένης αναλογικής μονάδας εισόδου. Το  $V_S$  και το GND δεν πρέπει να διασυνδέονται με τους αντί